

檜葉駐在現地確認概要(平成26年9月1日～9月5日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
9月1日	使用済燃料共用プール新設燃料ラック設置状況の確認	使用済燃料共用プール建屋	<a href="#">○使用済燃料共用プール新設燃料ラック設置状況を確認。</a>	10時20分現在
	地下水ドレン集水設備設置状況の確認	地下水ドレン集水設備	<a href="#">○地下水ドレン集水設備設置状況を確認。</a>	
	B・C付替排水路通水試験(ステップ2)状況の確認	B・C付替排水路排水口	<a href="#">○B・C付替排水路通水試験(ステップ2)状況を確認。</a>	
9月2日	Cタンクエリア外周堰仮設排水路設置状況の確認	Cタンクエリア	<a href="#">○Cタンクエリア外周堰仮設排水路設置状況を確認。</a>	11時40分現在
	H6タンクエリア汚染土壌撤去後土壌埋戻し状況の確認	H6タンクエリア	<a href="#">○H6タンクエリア汚染土壌撤去後土壌埋戻し状況を確認。</a>	
9月3日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。</a> <a href="#">○排水口からの排水状況を確認。</a>	13時50分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<a href="#">○海水試料採取状況を確認。</a>	
	J5エリアタンク設置状況の確認	J5タンクエリア	<a href="#">○J5エリアタンク設置状況を確認。</a>	
	サブドレン他浄化設備サンプルタンク設置状況の確認	サブドレン他浄化設備サンプルタンクエリア	<a href="#">○サブドレン他浄化設備サンプルタンク設置状況を確認。</a>	
	H1タンクエリアリブレース作業に係るタンク移設作業状況の確認	Gエリア仮置場	<a href="#">○H1ブルータンク撤去後仮置状況を確認。</a>	
9月4日	2号機海水配管トレンチ凍結止水工事に係る水流抑制対策状況の確認	2号機タービン建屋	<a href="#">○インバータ、ミニフローライン及び流量調整弁設置状況を確認。</a>	15時20分現在
	4号機使用済燃料プール燃料取出し作業状況の確認	4号機原子炉建屋	<a href="#">○輸送用キャスク汚染防止用カバー取付作業状況を確認。</a>	
	H1タンクエリアリブレース作業に係るタンク移設作業状況の確認	Gエリア仮置場	<a href="#">○H1ブルータンク撤去後仮置状況を確認。</a>	
	G4南エリアタンク連結弁からの漏えい状況の確認	G4南タンクエリア	<a href="#">○連結弁からの漏えい状況を確認。</a>	
9月5日	高温焼却炉建屋連絡トレンチ閉塞工事状況の確認	高温焼却炉建屋連絡トレンチ	<a href="#">○高温焼却炉建屋連絡トレンチ閉塞工事状況を確認。</a>	13時15分現在
	G4南エリアタンク連結弁からの漏えい事象に対する対応状況の確認	G4南タンクエリア	<a href="#">○連結弁止水対応状況を確認。</a>	
	1号機建屋カバー解体作業に係る増設ダストモニタ設置状況の確認	3号機南側	<a href="#">○3号機南側ダストモニタ設置状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。