

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年10月6日～10月10日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
10月6日	4号機使用済燃料搬出作業状況の確認	4号機原子炉建屋	○4号機使用済燃料の搬出作業状況を確認。	13時30分現在
10月7日	海側遮水壁工事状況の確認	海側遮水壁工事現場	○海側遮水壁の工事状況を確認(進捗率約98%)。	13時35分現在
	地下水ドレン集水設備工事状況の確認	地下水ドレン集水設備	○地下水ドレン集水設備の工事状況を確認。	
	B・C付替排水路排水口の状況確認(STEP3通水試験)	B・C付替排水路排水口	○B・C付替排水路排水口の状況を確認(STEP3通水試験)。	
	1号機タービン建屋1階漏えい検知器作動現場状況の確認	1号機タービン建屋1階(南側電気品室)	○1号機タービン建屋1階漏えい検知器の作動現場状況を確認。	
10月8日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	13時40分現在
	H4タンクエリア漏えいに係る土壌中ストロンチウム流下抑制対策工事後の状況確認	土壌中ストロンチウム流下抑制対策工事箇所(H4エリア東)	○土壌中ストロンチウム流下抑制対策工事後の状況を確認。	
	5号機タービン建屋地下1階地下水流入状況の確認	5号機タービン建屋地下1階(南側階段付近)	○5号機タービン建屋地下1階の地下水流入状況を確認。	
10月9日	2・3号機窒素供給ホースリルート工事状況の確認	2・3号機窒素供給ホース敷設ルート	○2・3号機窒素供給ホースのリルート工事状況を確認。	13時10分現在
10月10日	水処理施設設置状況の確認	モバイル型ストロンチウム除去装置、サブドレン他浄化設備、増設ALPS、高性能ALPS	○各施設の設置状況を確認。	14時20分現在
	雑固体廃棄物焼却施設建設現場におけるクローラクレーンからの油漏れ状況の確認	雑固体廃棄物焼却施設建設現場	○クローラクレーンから油が漏えいした状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。