

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年10月20日～10月24日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認結果 | プラント関連パラメータ |
|--------|--------------------------------|---|---|-------------|
| 10月20日 | 2号機海水配管トレンチ間詰材充填作業実施状況の確認 | 2号機海水配管トレンチ立坑A | ○2号機海水配管トレンチ立坑Aへの間詰材(水中不分離コンクリート)充填作業の実施状況を確認。 | 13時30分現在 |
| | 5号機RHRポンプ(D)状態基準保全(CBM)実施状況の確認 | 5号機原子炉建屋RHRポンプ(D) | ○5号機RHRポンプ(D)における状態基準保全(CBM)として振動測定の実施状況を確認。 | |
| | 5号機原子炉内燃料移動作業準備状況の確認 | 5号機原子炉建屋オペレーティングフロア | ○5号機原子炉内に挿荷されている燃料の移動作業の準備状況を確認。 | |
| 10月21日 | 6号機新燃料移動作業状況の確認 | 6号機原子炉建屋オペレーティングフロア | ○6号機に保管されている新燃料の使用済燃料プールから新燃料貯蔵庫への移動作業の実施状況を確認。 | 14時40分現在 |
| 10月22日 | 1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認 | 免震重要棟リモート操作室、1・2号機開閉所前、3号機南側ダストモニタ、免震重要棟集中監視室 | ○1号機原子炉建屋カバー解体に伴う飛散防止剤の散布状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。 | 10時20分現在 |
| 10月23日 | 地下水バイパス排水状況の確認 | 免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク | ○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。 | 13時05分現在 |
| | 1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認 | 免震重要棟リモート操作室、1・2号機開閉所前 | ○1号機原子炉建屋カバー解体に伴う飛散防止剤の散布状況を確認。 | |
| | ALPS(B)系復旧作業状況の確認 | ALPS(B)系 | ○ALPS(B)系の復旧作業の状況を確認。 | |
| | 高温焼却炉建屋(HTI)連絡トレンチ閉塞作業状況の確認 | 高温焼却炉建屋(HTI)連絡トレンチ | ○高温焼却炉建屋(HTI)連絡トレンチの観測孔削孔作業の状況を確認。 | |
| 10月24日 | 1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認 | 1・2号機開閉所前、免震重要棟集中監視室 | ○1号機原子炉建屋カバー解体に伴う飛散防止剤の散布状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。 | 13時05分現在 |
| | ALPS(B)系復旧作業状況の確認 | ALPS(B)系 | ○ALPS(B)系のバックパルスポットの状況を確認。 | |
| | 放水路立坑周辺状況の確認 | 1・2・3号機放水路 | ○放水路立坑への雨水の流入状況を確認。 | |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。