

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年10月27日～10月31日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
10月27日	2号機海水配管トレンチ立坑A間詰材充填作業状況の確認	2号機海水配管トレンチ立坑A	○2号機海水配管トレンチ立坑Aにおける間詰材投入に伴う準備作業の状況を確認。	13時05分現在
	1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認	1・2号機開閉所前	○1号機原子炉建屋カバー(北2屋根パネル)内への飛散防止剤の散布状況を確認。	
10月28日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	13時50分現在
	1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認	1・2号機開閉所前、免震重要棟集中監視室	○1号機原子炉建屋カバー(南2屋根パネル)内への飛散防止剤の散布状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	
	H4北タンクエリア堰カバー設置状況の確認	H4北タンクエリア	○H4北タンクエリアにおける堰カバーの設置状況を確認。	
	J1東タンクエリア堰内被覆状況の確認	J1東タンクエリア	○J1東タンクエリアにおける堰内の被覆状況を確認。	
10月29日	1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認	免震重要棟リモート操作室、免震重要棟集中監視室	○1号機原子炉建屋カバー内への飛散防止剤の散布状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	14時15分現在
	フランジ型タンク解体片切断作業準備状況の確認	機材倉庫、ガレキ類保管エリア(Pエリア)	○フランジ型タンク解体片の切断作業の準備状況を確認。	
	凍土遮水壁貫通施工箇所施工状況の確認	凍土遮水壁工事現場(4ブロック、8ブロック)	○凍土遮水壁工事における貫通施工箇所(4ブロックのK排水路横断部)の施工状況を確認。	
10月30日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室、免震重要棟集中監視室	○屋根パネルの固定ワイヤー外し作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時20分現在
	1号機PCVガス管理システム水素濃度計不具合対応状況の確認	1号機タービン建屋	○1号機PCVガス管理システム水素濃度計の不具合への対応状況を確認。	
	4号機燃料移動に使用するキャスク輸送状況の確認	4号機原子炉建屋	○4号機燃料移動に使用する輸送用キャスクの輸送状況を確認。	
10月31日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	専用港物揚場	○1号機原子炉建屋カバー(南3屋根パネル)の取り外し作業の状況を確認。	11時30分現在
	4号機使用済燃料プール燃料移動作業状況の確認	4号機原子炉建屋	○4号機使用済燃料プールに保管されている変形燃料1体を輸送用キャスクに収納する作業の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。