

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年11月10日～11月14日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
11月10日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室、1・2号開閉所前	○北3屋根パネルの取り外し作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	10時25分現在
	鋼材落下事故発生現場状況の確認	J2タンクエリア	○11月7日に発生した鋼材落下事故の発生現場の状況を確認。	
	4号機使用済燃料プール代替冷却系一次ポンプ自動停止に係る4号機廃棄物処理建屋の漏えい状況の確認	4号機廃棄物処理建屋	○4号機廃棄物処理建屋において漏えい検知器が作動した現場の状況を確認。	
11月11日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○飛散防止剤の散布作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時20分現在
	H1タンクエリアリプレースに伴う整地作業状況及びブルータンク仮置場状況の確認	H1タンクエリア、ブルータンク仮置場	○H1タンクエリア整地状況及びブルータンク仮置場の状況を確認。	
11月12日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○1号機原子炉建屋カバーの解体作業状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時25分現在
	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	火災発生発電機の状況確認	J4タンクエリア	○火の粉が発生したエンジン発電機の状況を確認。	
11月13日	ホウ酸水タンク堰内移動に伴うホウ酸水の移送作業状況の確認	ホウ酸水タンク	○ホウ酸水の移送作業の状況を確認。	13時30分現在
	5号機原子炉開放準備状況の確認	5号機原子炉建屋	○原子炉圧力容器蓋のボルトを緩める作業の状況を確認。	
	6号機新燃料受入準備状況の確認	6号機原子炉建屋	○4号機の新燃料が移送される6号機を受入準備状況を確認。	
	2号機海水配管トレンチ凍結止水状況の確認	2号機海水配管トレンチ	○立坑AにおけるK-7観測孔掘削作業状況を確認。	
11月14日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	1号機原子炉建屋北側ヤード	○1号機原子炉建屋カバー解体作業に使用する資機材の整備状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時05分現在
	タンクエリア(H2南、H3)堰カバー等施工状況の確認	H2南、H3タンクエリア	○タンクエリア(H2南、H3)における堰カバー等の施工状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。