

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年12月15日～12月19日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認結果 | プラント関連 パラメータ |
|--------|---|---------------------|--|-----------------|
| 12月15日 | HTI連絡トレンチ閉塞工事状況の確認 | HTI連絡トレンチ | ○HTI連絡トレンチの閉塞工事の状況を確認。 | 13時20分現在 |
| | 3号機海水配管トレンチ揚水試験の状況確認 | 3号機海水配管トレンチ | ○3号機海水配管トレンチ閉塞状況確認のための揚水試験の状況を確認。 | |
| | タンクエリアにおける建設作業状況の確認 | J3タンクエリア | ○J3タンクエリアにおけるタンク建設工事の作業状況を確認。 | |
| 12月16日 | 地下水バイパス排水状況の確認 | 免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク | ○集中監視室における排水状況(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。 | 13時24分現在 |
| | タンクエリアにおける建設作業状況の確認 | J3、J6タンクエリア | ○タンクエリア(J3、J6)におけるタンク建設工事の作業状況を確認。 | |
| 12月17日 | 4号機新燃料移送作業状況の確認 | 4号機原子炉建屋 | ○4号機新燃料移送用キャスクの搬入作業の状況を確認。 | 14時10分現在 |
| | 4号機漏えい燃料点検状況の確認 | 共用プール建屋 | ○4号機漏えい燃料2体の点検作業の状況を確認。 | |
| | JタンクエリアにおけるALPS処理水漏えい状況の確認 | Jタンクエリア | ○JタンクエリアにおけるALPS処理水の漏えい現場の状況を確認。 | |
| 12月18日 | 護岸エリアウェルポイント改修工事状況の確認 | 護岸エリアウェルポイント改修工事現場 | ○護岸エリアウェルポイントの改修工事の状況を確認。 | 13時50分現在 |
| | 2号機海水配管トレンチ閉塞工事状況の確認 | 2号機海水配管トレンチ立坑C | ○2号機海水配管トレンチ立坑Cからの閉塞材料の充填作業の状況を確認。 | |
| | JタンクエリアにおけるALPS処理水漏えい状況の確認 | Jタンクエリア | ○JタンクエリアにおけるALPS処理水の漏えい現場の状況を確認。 | |
| 12月19日 | 4号機新燃料移送作業状況の確認 | 4号機原子炉建屋 | ○4号機使用済燃料プールに保管されている新燃料の取出し作業状況を確認。 | 15時15分現在 |
| | 既設・増設ALPSにおけるベータ線連続モニタ設置状況の確認 | 既設ALPS、増設ALPS | ○既設・増設ALPSにおけるベータ線連続モニタの設置状況を確認。 | |
| | H4エリアタンクに貯留されている5・6号機滞留水の移送及び漏えい対策実施状況の確認 | H4タンクエリア、5・6号機側Fエリア | ○H4エリアタンクに貯留されている5・6号機滞留水のタンクローリーによる移送及び漏えい対策の実施状況を確認。 | |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。