

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年12月22日～12月26日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
12月22日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	<a href="#">14時15分現在</a>
	HTI連絡トレンチ閉塞工事状況の確認	HTI連絡トレンチ	<a href="#">○HTI連絡トレンチ閉塞工事の実施状況を確認。</a>	
	ALPS処理水のタンクエリアへの移送状況の確認	J2, J6タンクエリア	<a href="#">○ALPS処理水のタンクエリアへの移送状況を確認。</a>	
12月24日	<a href="#">平成26年度第10回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の現地調査</a>			
12月25日	2号機海水配管トレンチ充填現場の状況確認	2号機海水配管トレンチ立坑A・B・C	<a href="#">○2号機海水配管トレンチの立坑A・B・Cの充填現場の状況を確認。</a>	<a href="#">13時45分現在</a>
	高性能ALPSの状況確認	高性能ALPS	<a href="#">○高性能ALPSの稼働状況を確認。</a>	
12月26日	ALPS処理水移送配管追加設置状況の確認	Dタンクエリア	<a href="#">○ALPS処理水移送配管(Dタンクエリア)の追加設置の状況を確認。</a>	<a href="#">13時25分現在</a>

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。