

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年1月19日～1月23日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月19日	Jエリア雨水受けタンク設置 工事現場における人身災害 の状況確認	Jエリア雨水受けタンク設置 工事現場	○Jエリア雨水受けタンク設置工事現場における人身災害の 発生現場の状況を確認。	14時15分現在
1月20日	護岸エリア地盤改良地表部 処理状況の確認	護岸エリア	○護岸エリア地盤改良壁の地表部の処理実施状況(モルタル 施工)を確認。	13時45分現在
	5・6号機北側淡水化装置漏 えい検知器動作現場の状況 確認	Fタンクエリア	○5・6号機北側に設置している淡水化装置の漏えい検知器 の動作現場の状況を確認。	
	福島第二原子力発電所1・2 号機廃棄物処理建屋におけ る人身災害の状況確認	福島第二原子力発電所 1・2号廃棄物処理建屋	○福島第二原子力発電所1・2号機廃棄物処理建屋におけ る人身災害の発生現場の状況を確認。	—
1月21日	人身災害の発生を受けた安 全点検の実施状況確認	汚染水処理設備淡水化装置 付近	○通信ケーブルの追加設置・張り替え工事における安全点 検の実施状況を確認。	13時35分現在
1月22日	人身災害の発生を受けた安 全点検の実施状況確認	タンクエリア全域	○タンクエリアの安全点検状況を確認。	14時25分現在
1月23日	地下水バイパス排水状況の 確認	免震重要棟集中監視室、一 時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	13時20分現在
	人身災害の発生を受けた安 全点検の実施状況確認	タンクエリア全域	○タンクエリアの安全点検状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安 全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所 3号機循環水ポンプ吐出弁 ピット	○福島第二原子力発電所3号機循環水ポンプ吐出弁ピット における安全点検の実施状況を確認。	—

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。