

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年2月2日～2月6日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月2日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	大型機器点検建屋、増設ALPS	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	—
2月3日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	凍土遮水壁電気品室建屋、Jエリア雨水受けタンク、H3・H4・J2・J3タンクエリア、防火水槽(正門付近)	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	13時20分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所3・4号機廃棄物処理建屋	○福島第二原子力発電所3・4号機廃棄物処理建屋の安全点検による是正処置実施予定箇所の状況を確認。	—
2月4日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	14時20分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	構内車両整備場	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
2月5日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	Fタンクエリア、5・6号RO水処理設備、伐採木保管場所(エリア)、1～4号機山側法面フェーシング工事現場、凍土遮水壁凍結プラント建屋	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	14時20分現在
	海水配管トレンチ閉塞工事状況の確認	3号機海水配管トレンチ立坑C	○3号機海水配管トレンチトンネル部への立坑Cからの閉塞材料の充填作業の状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所物揚場、4号機原子炉建屋	○福島第二原子力発電所の安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
2月6日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	5号機原子炉建屋、雑固体廃棄物焼却設備	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	13時22分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。