

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年2月9日～2月13日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月9日	人身災害の発生を受けた安全点検後の作業実施状況の確認	5・6号水素・酸素供給設備エリア	○高圧ガスボンベ処理業務の実施状況を確認。	13時50分現在
2月10日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	15時00分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	免震重要棟第一工区、旧事務本館前ロータリー、3号機原子炉建屋周辺、No.5資材倉庫	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
2月11日	2号機タービン建屋地下滞留水移送ポンプ停止事象の確認	2号機タービン建屋	○2号タービン建屋地下滞留水移送ポンプが停止したことを受けて、現場の状況を確認。	—
2月12日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	免震重要棟	○安全点検の実施状況を確認。	10時45分現在
	1号機放水路上流側立坑における繊維状セシウム吸着材設置状況の確認	1号機放水路上流側立坑	○1号機放水路上流側立坑における吸着量評価のための繊維状セシウム吸着材の一部採取状況を確認。	
2月13日	TBM-KYにおける危険予知活動の状況確認	協力企業事務所	○J4タンクエリア建設工事のTBM-KYにおける危険予知活動の実施状況を確認。	14時10分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	2号機海水系ポンプ付近、J2・J4タンクエリア、1号機タービン建屋	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
	3号機海水配管トレンチ立坑Cの状況確認	3号機海水配管トレンチ立坑C	○3号機海水配管トレンチ立坑Cの充填作業後の状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所正門付近駐車場、3号機原子炉建屋、1号機主排気筒	○福島第二原子力発電所の安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。