

檜葉駐在現地確認概要(平成27年3月2日～3月6日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月2日	凍土遮水壁凍結プラント設置状況の確認	凍土遮水壁凍結プラント	○凍土遮水壁凍結プラントの機器の設置状況及びブライン配管の据え付け状況を確認。	14時05分現在
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の雨水汚染防止対策の応急処置としてブルーシートの設置作業状況を確認。	
	第二モバイル型ストロンチウム除去装置稼働状況の確認	第二モバイル型ストロンチウム除去装置	○3月2日稼働予定の第二モバイル型ストロンチウム除去装置-1及び第二モバイル型ストロンチウム除去装置-2～4の稼働状況を確認。	
3月3日	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上のブルーシート養生の実施状況を確認。	13時30分現在
	3号機海水配管トレンチ閉塞工事の状況確認	3号機海水配管トレンチ立坑B・C	○3号機海水配管トレンチ立坑B・Cの閉塞材料の充填作業状況を確認。	
3月4日	2・3号機間4m盤地盤改良壁地表部工事の状況確認	2・3号機間4m盤地盤改良壁地表部工事現場	○2・3号機間4m盤地盤改良壁地表部のモルタル施工の実施状況を確認。	14時50分現在
	構内駐車場に停車中のタンクローリーからの油漏れの状況確認	H1タンクエリア西側構内駐車場	○構内駐車場に停車中のタンクローリーから漏えいした油の吸着マットによる回収作業状況を確認。	
3月5日	2号機海水配管トレンチ立坑閉塞工事の状況確認	2号機海水配管トレンチ立坑A・D	○2号機海水配管トレンチ立坑Aの二次充填剤(硫酸バリウム)及び立坑Dのキャッピング材(エポキシ系)の充填作業状況を確認。	13時45分現在
	1号機放水路上流側立坑の溜まり水及び繊維状セシウム吸着材採取状況の確認	1号機放水路上流側立坑	○1号機放水路上流側立坑の溜まり水及び繊維状セシウム吸着材の採取状況を確認。	
	凍土遮水壁スタンドパイプ削孔工事の状況確認	凍土遮水壁工事現場(10BLK)	○凍土遮水壁(10BLK)のスタンドパイプ削孔工事の実施状況を確認。	
3月6日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時45分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	フランジタンク底板の補修工事実施状況の確認	H9西タンクエリア	○マストシステムを使用したフランジタンク底板の補修工事の実施状況を確認。	
	B・C排水路側溝放射線モニタ高警報発生に係る雨水排水路等の状況確認	C排水路、H4東タンクエリア	○C排水路の状況及び比較的高い放射能が検出されたH4東タンクエリア外周堰側溝の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。