

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年3月16日～3月21日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月16日	H4タンクエリア外周堰における漏えいに係る応急処置の状況確認	H4北、H4東、H4タンクエリア	<a href="#">○H4タンクエリア外周堰及び側溝周辺等の応急処置の実施状況を確認。</a>	13時50分現在
	D及びK1タンクエリア設置工事の状況確認	D、K1タンクエリア	<a href="#">○D及びK1タンクエリアのタンク及び雨樋並びに堰の設置工事の進捗状況を確認。</a>	
	1・2号機廃棄物処理建屋で発生した死亡災害の対策実施状況の確認	福島第二原子力発電所 1・2号機廃棄物処理建屋	<a href="#">○死亡災害が発生した作業における安全対策実施後の作業の再開状況を確認。</a>	-
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況の確認	福島第二原子力発電所	○福島第二原子力発電所の安全点検の実施状況を確認。	
3月17日	H4タンクエリア外周堰における漏えいに係る応急処置の状況確認	H4北、H4東、H4タンクエリア	<a href="#">○H4タンクエリアの外周堰及び側溝周辺等の応急処置の実施状況を確認。</a>	13時50分現在
	3号機海水配管トレンチの閉塞工事状況の確認	3号機海水配管トレンチ	<a href="#">○3号機海水配管トレンチ立坑B・Cの充填作業の実施状況を確認。</a>	
3月18日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	11時30分現在
	H4タンクエリア外周堰における漏えいに係る応急処置の状況確認	H4タンクエリア	<a href="#">○H4タンクエリア西側外周堰外側のβ線高線量箇所シート養生の実施状況を確認。</a>	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の塗装の実施状況を確認。</a>	
3月19日	C東タンクエリア周辺で発生した雨水移送ホースからの漏えい状況の確認	C東タンクエリア	<a href="#">○C東タンクエリア周辺で発生した雨水移送ホースからの漏えい現場の状況を確認。</a>	14時10分現在
	H4タンクエリア外周堰の補修状況の確認	H4北、H4東、H4タンクエリア	<a href="#">○H4タンクエリア外周堰の補修作業の進捗状況を確認。</a>	
	6号機使用済燃料プール冷却浄化系プール入口弁の点検状況の確認	6号機原子炉建屋	<a href="#">○6号機使用済燃料プール冷却浄化系プール入口弁の点検作業の実施状況を確認。</a>	
3月20日	タンクエリア外周堰の状況確認	C東、C西、B北、B南、H6タンクエリア	<a href="#">○タンクエリア外周堰の状況を確認。</a>	14時10分現在
	雨水RO処理装置配電盤の状況確認	C東タンクエリア	<a href="#">○3月19日に誤操作のあった雨水RO処理装置配電盤の設置状況を確認。</a>	
3月21日	火災発生現場の状況確認	5・6号機開閉所西側	○5・6号機開閉所西側で発生した火災発生現場の状況を確認	-

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。