

檜葉駐在現地確認概要(平成27年8月17日～8月21日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
8月17日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> <li>○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。</li> <li>○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。</li> <li>○排水口からの排水状況を確認。</li> </ul>	13時10分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A1タンク、H1東-C1タンク)解体状況を確認。	
8月18日	フランジ型タンク底板の切断状況の確認	定検機材倉庫、ガレキ保管場所P1エリア	○解体したフランジ型タンクの底板及び天板を切断する縦型バンドソーの設置状況及び切断片を収納した20ftコンテナの保管状況を確認。	13時30分現在
	K排水路排水口の堰の越流状況の確認	免震重要棟	○監視カメラの映像により8月17日に発生したK排水路排水口の堰の越流状況を確認。	
8月19日	MP-7ダストモニタ高警報発生に関する状況の確認	免震重要棟	○8月7日に発生したMP-7ダストモニタ高警報発生の原因調査状況を確認。	14時20分現在
	4号機タービン建屋における漏えい警報発生状況の確認	4号機タービン建屋	○8月19日に発生した4号機タービン建屋1階(松の廊下)漏えい警報の発生現場状況を確認。	
8月20日	覆土式一時保管施設第3槽の状況確認	覆土式一時保管施設第3槽	○覆土式一時保管施設第3槽へのガレキ搬入作業の進捗状況を確認。	13時30分現在
	3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体解体作業の準備状況の確認	3号機原子炉建屋南西エリア	○3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の解体作業に使用する無人重機の準備状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A1タンク、H1東-C1タンク)解体状況を確認。	
8月21日	3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体解体作業の状況確認	3号機原子炉建屋南西エリア	○3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の無人重機による解体作業の実施状況を確認。	13時15分現在
	1号機原子炉建屋カバー解体作業の状況確認	1・2号機開閉所前	○1号機原子炉建屋カバー解体に伴う飛散防止剤散布作業の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。