

檜葉駐在現地確認概要(平成27年10月5日～10月9日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月5日	1号機原子炉建屋カバー解体作業の状況確認	1・2号機開閉所前、1号機原子炉建屋北側ヤード	○1号機原子炉建屋カバー6枚目(北1屋根パネル)解体作業の実施状況を確認。	9時15分現在
	地下水ドレン汲み上げ開始作業の実施状況確認	免震重要棟集中監視室	○地下水ドレンポンド揚水ポンプの流量調整運転の実施状況を確認。	
10月6日	3号機使用済燃料プール内のCUW F/Dハッチ蓋撤去作業の実施状況確認	免震重要棟リモートコントロール室	○3号機使用済燃料プール内のCUW F/Dハッチ蓋撤去に伴う周辺ガレキの撤去作業の実施状況を確認。	13時10分現在
	地下水バイパス揚水井の清掃状況及び循環水ライン追加設置状況の確認	地下水バイパス揚水井(No.1、No.3)	○地下水バイパス揚水井内の鉄酸化細菌等発生に伴う清掃の完了状況及び循環水ラインの追加設置状況を確認。	
10月7日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時30分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	潮位計の設置状況の確認	専用港物揚場南側	○津波により破損した潮位計に変わり新たに整備した潮位計の設置及び運用状況を確認。	
10月8日	サブドレン・地下水ドレン集水タンクのサンプリング状況の確認	サブドレン・地下水ドレン集水タンク	○サブドレン・地下水ドレン集水タンクNo.1に貯水している汲み上げ水のサンプリングの実施状況を確認。	9時15分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-C5タンク)解体状況を確認。	
10月9日	サブドレン・地下水ドレン一時貯水タンクのサンプリング状況の確認	サブドレン他移送設備建屋	○サブドレン・地下水ドレン一時貯水タンクDに貯水している処理水のサンプリングの実施状況を確認。	10時15分現在
	地下水バイパスエリア枝排水路からB排水路への汲み上げ箇所の確認	大型メンテナンス建屋東側	○K排水路越流対策として実施される地下水バイパスエリアの枝排水路からB排水路への汲み上げ予定箇所の現状を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。