

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年4月4日～4月8日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月4日	原子力技能訓練センター解体工事の状況確認	原子力技能訓練センター	○ 原子力技能訓練センターの解体が開始されたことから、ダスト対策等を確認。	13時40分時点
4月5日	地下水バイパス排水状況の確認	地下水バイパス一時貯留タンク(H3タンクエリア)	○ 水質が確認された地下水バイパス一時貯留タンクからの排水が行われていることを確認。	13時30分時点
	地下水バイパス海水サンプリング状況の確認	海水サンプリング地点(南放水口付近、地点T-2)	○ 地下水バイパス排水に伴う海水サンプリングの状況を確認。	
4月6日	サブドレン処理水排水状況の確認	サブドレン処理水一時貯水タンク	○ 水質が確認されたサブドレン一時貯水タンクからの排水を確認。	13時15分時点
	サブドレン海水サンプリング状況の確認	5・6号機放水口北側(海水採取)	○ サブドレン排水に伴う海水サンプリングの状況を確認。	
4月7日	K排水路付け替え工事の状況の確認	K排水路	○ K排水路流末(付け替え前)に雨水が流入していないことを確認。	13時38分時点
	海側遮水壁たわみの状況の確認	1～4号機護岸	○ 海側遮水壁のたわみによる変化が進展していないことを確認。	
4月8日	雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)滞留水水位上昇に係る状況確認	免震重要棟	○ 当日発生した高温焼却炉建屋の水位上昇について情報収集。	13時40分時点

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。