

福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー
屋根パネル取り外し（2枚目）に係る状況確認結果について

平成27年8月3日
福島県原子力安全対策課

本日、福島第一原子力発電所1号機の原子炉建屋カバー屋根パネル取外し（2枚目）の作業が行われたことから、下記のとおり現場状況の確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 確認日時 平成27年8月3日(月) 6時30分～7時30分
- 2 確認場所 福島第一原子力発電所
- 3 確認者 福島県危機管理部原子力安全対策課職員1名
及び同課楡葉町駐在職員1名
- 4 確認内容 屋根パネル2枚目の取外し作業及び空气中放射能濃度測定の状況確認
- 5 確認結果

1、2号機開閉所前の高台から、屋根パネル取外し（2枚目）作業状況を確認した。取外し作業は問題なく行われた。

(1) 屋根パネル取外し状況



① クレーンで屋根パネル2枚目を吊り上げた瞬間。（午前6時45分）



② クレーンで屋根パネルを吊り上げた状況。(午前6時45分)



③ クレーンで屋根パネルを吊り、移動する様子。(午前6時50分)



④ 屋根パネルを地面に着座させた状況。(午前7時12分)

(2) 空气中放射能濃度測定の様況

免震重要棟内緊急時対策室において、作業前後で、構内のダストモニタやモニタリングポストの測定値に有意な変動がないことを確認した。