

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第18回)結果
(令和7年4月21日～6月16日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部原子力防災課

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: μ Sv/h) (測定高さ: 1m)		備 考
										今回 調査 結果	第17回 調査 結果	
926	鏡石町	蒲之沢町	37°	16′	36.16″	140°	21′	30.00″	5月15日	0.12	0.11	県道67号線・国道118号線交差点付近
927	鏡石町	大池	37°	16′	01.74″	140°	21′	15.57″	5月15日	0.08	0.08	国道4号線沿い
928	鏡石町	深内町	37°	16′	35.42″	140°	20′	36.14″	5月15日	0.08	0.09	牛乳山乳石道祖神出入口付近
929	鏡石町	仁井田	37°	15′	27.69″	140°	20′	02.95″	5月14日	0.09	0.08	県道289号線沿い 仁井田公民館付近
930	鏡石町	本町(2)	37°	15′	04.47″	140°	20′	48.99″	5月15日	0.08	0.08	鏡石駅付近
931	鏡石町	成田東	37°	14′	16.58″	140°	23′	07.22″	5月15日	0.08	0.08	県道283号線沿い 下川橋付近
932	鏡石町	成田(1)	37°	14′	03.89″	140°	23′	04.53″	5月15日	0.08	0.09	県道283号線沿い
933	鏡石町	旭町	37°	14′	45.50″	140°	21′	03.02″	5月15日	0.07	0.08	須賀川消防署鏡石分署付近
934	鏡石町	羽鳥(1)	37°	14′	16.83″	140°	21′	31.35″	5月15日	0.09	0.08	豊郷構造改善センター付近
935	鏡石町	豊郷	37°	14′	08.95″	140°	21′	40.99″	5月15日	0.06	0.08	県道288号線沿い
936	鏡石町	東町	37°	14′	39.90″	140°	20′	41.78″	5月14日	0.09	0.09	県道288号線沿い
937	鏡石町	中町(1)	37°	14′	50.86″	140°	20′	17.30″	5月15日	0.09	0.10	県道288号線沿い 中町太陽光モデル発電所 付近
938	鏡石町	笠石	37°	14′	14.81″	140°	20′	06.85″	5月14日	0.08	0.08	熊野神社出入口付近
939	鏡石町	堂前	37°	14′	25.39″	140°	18′	55.07″	5月14日	0.12	0.12	ふれあいの森公園付近
940	鏡石町	成田(2)	37°	13′	56.31″	140°	23′	01.53″	5月15日	0.09	0.10	県道283号線沿い
941	鏡石町	諏訪町(1)	37°	13′	51.15″	140°	22′	59.02″	5月15日	0.09	0.08	
942	鏡石町	諏訪町(2)	37°	13′	22.86″	140°	23′	06.99″	5月15日	0.07	0.08	県道283号線沿い 矢吹町との境界付近

※「第17回調査結果」とは、令和6年4月15日から5月14日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(メッシュ調査第17回)結果における測定値。