

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第18回)結果  
(令和7年4月21日～6月16日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)  
福島県危機管理部原子力防災課

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: $\mu$ Sv/h) (測定高さ: 1m)		備 考
										今回 調査 結果	第17回 調査 結果	
2448	葛尾村	落合菅ノ又	37°	28′	57.80″	140°	45′	44.03″	5月16日	0.14	0.14	国道399号線沿い
2449	葛尾村	落合大笹	37°	30′	24.32″	140°	47′	26.49″	5月14日	0.14	0.15	大笹集会所付近
2450	葛尾村	落合落合(1)	37°	30′	11.64″	140°	45′	50.23″	5月14日	0.11	0.11	国道399号線沿い 葛尾村役場付近
2451	葛尾村	葛尾広谷地(1)	37°	31′	17.75″	140°	47′	11.86″	5月14日	0.20	0.23	県道50号線沿い
2452	葛尾村	葛尾東平(1)	37°	31′	29.54″	140°	44′	49.21″	5月14日	0.14	0.15	国道399号線沿い
2453	葛尾村	葛尾敷井畑	37°	31′	19.61″	140°	43′	30.16″	5月14日	0.22	0.24	もりもりランド・かつらお付近
2454	葛尾村	葛尾下ノ内	37°	30′	57.48″	140°	45′	20.72″	5月14日	0.16	0.18	大谷地バス停付近
2455	葛尾村	葛尾東平(2)	37°	31′	58.93″	140°	44′	46.03″	5月14日	0.19	0.22	国道399号線沿い 浪江町との境界付近
2456	葛尾村	葛尾広谷地(2)	37°	31′	21.03″	140°	46′	40.81″	5月14日	0.16	0.18	広谷地集会所付近
2457	葛尾村	野川湯殿	37°	30′	26.73″	140°	43′	21.21″	5月14日	0.10	0.12	県道50号線・県道154号線交差点付近
2458	葛尾村	野川十良内	37°	30′	12.43″	140°	44′	46.92″	5月14日	0.13	0.15	県道50号線沿い 上重郎内バス停付近
2459	葛尾村	落合大放	37°	28′	37.87″	140°	48′	42.04″	5月14日	0.14	0.16	県道253号線沿い
2460	葛尾村	落合夏湯	37°	29′	40.87″	140°	47′	06.87″	5月14日	0.14	0.15	県道253号線沿い
2461	葛尾村	落合落合(2)	37°	30′	00.05″	140°	46′	33.92″	5月14日	0.19	0.20	県道253号線沿い

※「第17回調査結果」とは、令和6年4月15日から5月14日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(メッシュ調査第17回)結果における測定値。