

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第9回）結果  
（平成30年5月30日～8月28日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		備考
						今回調査結果	第8回調査結果	
1102	三春町	中町公民館	字中町	5月30日	50cm	0.10	0.09	
					1m	0.09	0.09	
1103	三春町	八幡町公民館	字八幡町	5月30日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	
1104	三春町	沼ノ倉集会所	字沼之倉	5月30日	50cm	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	
1105	三春町	一本松集会所	字一本松	5月30日	50cm	0.10	0.10	
					1m	0.09	0.11	
1106	三春町	荒町公会堂	字渋池	5月30日	50cm	0.10	0.09	
					1m	0.08	0.10	
1107	三春町	新町字事務所	字新町	5月30日	50cm	0.09	0.08	
					1m	0.07	0.08	
1108	三春町	桜ヶ丘集会所	桜ヶ丘4丁目	5月30日	50cm	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.10	
1109	三春町	永作団地集会所	字永作	5月30日	50cm	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	
1110	三春町	八島台集会所	八島台4丁目	5月30日	50cm	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.08	
1111	三春町	深田和集会所	字深田和	5月30日	50cm	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.11	
1112	三春町	青石集落センター	青石字青石	5月30日	50cm	0.09	0.11	
					1m	0.11	0.11	
1113	三春町	第二区公民館（沢石2区公民館）	実沢字大稲場	5月30日	50cm	0.11	0.13	
					1m	0.12	0.12	
1114	三春町	沢石3区集会所（沢石3区公民館）	実沢字中ノ久保	5月30日	50cm	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.10	
1115	三春町	第四区集落センター（沢石4区公民館）	実沢字館腰	6月5日	50cm	0.13	0.14	
					1m	0.12	0.14	
1116	三春町	沢石五区集会所（沢石5区公民館）	実沢字宮脇	6月5日	50cm	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.08	
1117	三春町	第六区公民館（沢石6区公民館）	富沢字宮ノ下	6月5日	50cm	0.15	0.15	
					1m	0.13	0.14	
1118	三春町	第7組公民館（沢石7区公民館）	富沢字堰田	6月5日	50cm	0.15	0.20	
					1m	0.14	0.17	
1119	三春町	第八区公民館（沢石8区公民館）	富沢字五本木	5月31日	50cm	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.11	
1120	三春町	沢石9区公民館	富沢字石田	5月31日	50cm	0.11	0.12	
					1m	0.11	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第9回）結果  
（平成30年5月30日～8月28日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		備考
						今回 調査 結果	第8回 調査 結果	
1121	三春町	垢潜集落センター	富沢字一ノ沢	5月31日	50cm	0.11	0.13	
					1m	0.12	0.14	
1122	三春町	要田交流館	熊耳字大平	5月31日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.08	
1123	三春町	南成田集会所	南成田字草深内	5月31日	50cm	0.07	0.09	
					1m	0.08	0.09	
1124	三春町	北成田公会堂	北成田字堂ノ入	5月31日	50cm	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.10	
1125	三春町	庄司区公会堂	庄司字庄司	5月31日	50cm	0.07	0.09	
					1m	0.08	0.09	
1126	三春町	元町公民館	平沢字担橋	5月31日	50cm	0.15	0.14	
					1m	0.14	0.14	
1127	三春町	駅前集会場	平沢字担橋	5月31日	50cm	0.11	0.11	
					1m	0.11	0.10	
1128	三春町	平沢第2区公民館	平沢字東	6月1日	50cm	0.12	0.14	
					1m	0.12	0.14	
1129	三春町	御祭沢3区集会所（御木沢3区集会所）	御祭字松ヶ作	6月1日	50cm	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.11	
1130	三春町	御祭第四区集会所（御木沢4区集会所）	御祭字堀ノ内	6月1日	50cm	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	
1131	三春町	七草木集会場	七草木字館下	6月1日	50cm	0.10	0.11	
					1m	0.11	0.11	
1132	三春町	山田集会場	山田字菖蒲作	6月1日	50cm	0.10	0.11	
					1m	0.11	0.11	
1133	三春町	上舞木集会所	上舞木字戸ノ内	6月1日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	
1134	三春町	岩江地区防災コミュニティーセンター	上舞木字戸ノ内	6月1日	50cm	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.08	
1135	三春町	三春町下舞木集会所	下舞木字折ノ内	6月1日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	
1136	三春町	下舞木2区集会所	下舞木字北山	6月1日	50cm	0.12	0.12	
					1m	0.13	0.12	
1137	三春町	下舞木南部地区集会所	下舞木字石花	6月1日	50cm	0.11	0.10	
					1m	0.12	0.11	
1138	三春町	鷹巣公民館（鷹巣集会所）	鷹巣字泉田	6月1日	50cm	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.10	
1139	三春町	沼沢集会所	沼沢字宮ノ前	6月1日	50cm	0.09	0.11	
					1m	0.10	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第9回）結果  
（平成30年5月30日～8月28日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		備考
						今回 調査 結果	第8回 調査 結果	
1140	三春町	斉藤集会所	斎藤字場上田	6月1日	50cm	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.10	
1141	三春町	西方公民館	西方字西方前	6月4日	50cm	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	
1142	三春町	滝集会所	滝字桜久保	6月4日	50cm	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	
1143	三春町	柴原集会所	柴原字苧又	6月4日	50cm	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.09	
1144	三春町	込木集会所	込木字宮ノ下	6月4日	50cm	0.10	0.10	
					1m	0.09	0.10	
1145	三春町	芹ヶ沢集会所	芹ヶ沢字長作	6月4日	50cm	0.10	0.09	
					1m	0.09	0.10	
1146	三春町	貝山集会所	貝山字堀ノ内	6月4日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.07	
1147	三春町	春沢公民館（春沢集会所）	春沢字春沢	6月4日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	
1148	三春町	狐田集会所	狐田字狐田	6月4日	50cm	0.07	0.08	
					1m	0.09	0.09	
1149	三春町	過足集会所	過足字寺ノ前	6月4日	50cm	0.09	0.11	
					1m	0.10	0.11	
1150	三春町	根本集会所	根本字四合内	6月4日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	
1151	三春町	樋渡集会所	樋渡字不動滝	6月4日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.08	
1152	三春町	蛇石集会所	蛇石字蛇石前	6月4日	50cm	0.12	0.12	
					1m	0.10	0.11	
1153	三春町	紙漣集会所	過足字紙漣	6月4日	50cm	0.10	0.09	
					1m	0.09	0.08	

※「第8回調査結果」とは、平成29年5月30日から8月4日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第8回）」における調査結果。