

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1	福島市	保育園	瀬上保育所	10月10日	50cm	0.09	0.16	0.08	0.11	0.11	0.11	0.15	0.09	0.12	0.12	0.16		
					1m						0.11					0.11		
2	福島市	保育園	福島東保育園	10月10日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.10	0.11	0.13	0.16	0.16	0.12	0.14	0.21		
					1m						0.12					0.12		
3	福島市	保育園	福島ゆかり保育園	10月17日	50cm	0.11	0.18	0.10	0.13	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.16		
					1m						0.09					0.09		
4	福島市	保育園	ほくしん保育園	10月17日	50cm	0.20	0.33	0.14	0.28	0.12	0.15	0.14	0.12	0.14	0.13	0.21		
					1m						0.12					0.12		
5	福島市	保育園	ひかりの子保育園	10月17日	50cm	0.09	0.18	0.07	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.19		
					1m						0.12					0.12		
6	福島市	保育園	あゆみ保育園	10月17日	50cm	0.10	0.16	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10	0.13	0.13	0.11	0.16		
					1m						0.09					0.09		
7	福島市	保育園	余目保育所	10月10日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.12	0.11	0.13	0.09	0.12	0.18	0.13	0.18		
					1m						0.11					0.11		
8	福島市	保育園	飯坂保育所	10月9日	50cm	0.11	0.17	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.14		
					1m						0.11					0.11		
9	福島市	保育園	平野保育所	10月9日	50cm	0.14	0.23	0.11	0.17	0.12	0.12	0.14	0.15	0.17	0.14	0.22		
					1m						0.13					0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
10	福島市	保育園	ささやのぞみ保育園	10月7日	50cm	0.14	0.21	0.11	0.17	0.11	0.13	0.11	0.16	0.13	0.13	0.26		
					1m						0.11							
11	福島市	保育園	三育保育園	10月7日	50cm	0.23	0.49	0.10	0.14	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.20		
					1m						0.12							
12	福島市	保育園	笹谷保育所	10月7日	50cm	0.13	0.21	0.11	0.16	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.19		
					1m						0.11							
13	福島市	保育園	茂庭保育所	10月9日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	[校庭・園庭等] 秋葉児童遊び場を園庭として使用	
					1m						0.08							
14	福島市	保育園	福島ふたば保育園	10月24日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.10	0.10	0.16	0.16	0.11	0.15	0.14	0.19		
					1m						0.10							
15	福島市	保育園	ちゅうりっぷ保育園	10月24日	50cm	0.09	0.14	0.11	0.19	0.09	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.14		
					1m						0.09							
16	福島市	保育園	さくらみなみ保育園	10月23日	50cm	0.14	0.22	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11	0.14		
					1m						0.11							
17	福島市	保育園	鳥川保育園	10月15日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.14	0.09	0.08	0.08	0.12	0.11	0.10	0.12		
					1m						0.08							

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値	前回 調査結果				
18	福島市	保育園	あいあい保育園	10月23日	50cm	0.28	0.28	0.08	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.15	0.12	0.19		
					1m					0.13					0.13	0.17		
19	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	10月27日	50cm	0.15	0.21	0.09	0.13	0.11	0.16	0.13	0.11	0.11	0.12	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.15		
20	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	10月27日	50cm	0.20	0.29	0.14	0.18	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.19		
					1m					0.13					0.13	0.19		
21	福島市	保育園	にわか保育園	10月8日	50cm	0.15	0.19	0.09	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.13		
22	福島市	保育園	福島保育所	10月20日	50cm	0.15	0.37	0.12	0.20	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.11	0.15		
					1m					0.10					0.10	0.13		
23	福島市	保育園	さくらんぼ森合保育園	10月15日	50cm	0.16	0.25	0.12	0.18	0.10	0.12	0.11	0.15	0.10	0.12	0.18		
					1m					0.10					0.10	0.15		
24	福島市	保育園	福島ほなみ保育園	10月20日	50cm	0.08	0.12	0.07	0.08	0.14	0.11	0.18	0.10	0.10	0.13	0.15		[正門]ビル入口 [校庭・園庭等] 8階のテラス(屋根付き)
					1m					0.14					0.14	0.16		
25	福島市	保育園	さくらんぼ保育園	10月15日	50cm	0.17	0.26	0.13	0.17	0.11	0.12	0.08	0.09	0.13	0.11	0.19		
					1m					0.10					0.10	0.19		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
26	福島市	保育園	野田保育所	10月15日	50cm	0.16	0.22	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.13		
27	福島市	保育園	西部三育保育園	10月15日	50cm	0.17	0.23	0.12	0.17	0.17	0.14	0.14	0.19	0.20	0.17	0.26	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m					0.18					0.18	0.28		
28	福島市	保育園	あづま保育園	10月7日	50cm	0.44	0.62	0.14	0.22	0.12	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.19		
					1m					0.13					0.13	0.17		
29	福島市	保育園	福島隣保館保育所	10月21日	50cm	0.13	0.19	0.11	0.17	0.11	0.11	0.13	0.21	0.16	0.14	0.23		
					1m					0.11					0.11	0.15		
30	福島市	保育園	さゆりこども園	10月7日	50cm	0.13	0.24	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.11	0.16		
					1m					0.10					0.10	0.14		
31	福島市	保育園	福島わかば保育園	10月16日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	[校庭・園庭等] 園舎3階の屋上	
					1m					0.07					0.07	0.08		
32	福島市	保育園	春日保育所	10月16日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.15	0.10	0.13	0.14	0.11	0.21	0.14	0.22		
					1m					0.10					0.10	0.15		
33	福島市	保育園	東浜保育所	10月16日	50cm	0.17	0.27	0.14	0.21	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.12	0.22		
					1m					0.10					0.10	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
34	福島市	保育園	福島敬香保育園	10月16日	50cm	0.12	0.19	0.10	0.13	0.15	0.32	0.12	0.14	0.17	0.18	0.18		
					1m					0.15					0.15	0.23		
35	福島市	保育園	さくら保育園	10月22日	50cm	0.24	0.33	0.13	0.16	0.14	0.17	0.15	0.16	0.17	0.16	0.23		
					1m					0.15					0.15	0.20		
36	福島市	保育園	渡利保育所	10月22日	50cm	0.15	0.27	0.11	0.21	0.13	0.14	0.17	0.12	0.13	0.14	0.25		
					1m					0.13					0.13	0.22		
37	福島市	保育園	とやの保育園	10月24日	50cm	0.18	0.30	0.10	0.15	0.11	0.16	0.16	0.13	0.16	0.14	0.22		
					1m					0.12					0.12	0.17		
38	福島市	保育園	杉妻保育所	10月24日	50cm	0.11		0.09	0.13	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.16	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.09					0.09	0.14		
39	福島市	保育園	あすなる保育園	10月23日	50cm	0.10	0.21	0.11	0.16	0.13	0.18	0.16	0.15	0.12	0.15	0.25		
					1m					0.13					0.13	0.23		
40	福島市	保育園	蓬萊保育所	10月23日	50cm	0.15	0.23	0.08	0.12								[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
41	福島市	保育園	蓬萊第二保育所	10月23日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.16	0.16	0.21	0.24	0.16	0.26	0.21	0.25		
					1m					0.16					0.16	0.20		
42	福島市	保育園	こじか保育園	10月21日	50cm	0.08	0.13	0.08	0.14	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13		
					1m					0.08					0.08	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値				前回 調査結果
43	福島市	保育園	聖心三育保育園	10月15日	50cm	0.22	0.42	0.15	0.22	0.16	0.18	0.22	0.17	0.18	0.18	0.26		
					1m					0.17					0.17	0.26		
44	福島市	保育園	おかやま保育園	10月15日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.12	0.13	0.14	0.11	0.11	0.18	0.13	0.19		
					1m					0.13					0.13	0.17		
45	福島市	保育園	御山保育所	10月10日	50cm	0.19	0.31	0.09	0.11	0.12	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.23		
					1m					0.12					0.12	0.16		
46	福島市	保育園	たんぼぼ保育園	10月17日	50cm	0.13	0.17	0.08	0.09	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17		
					1m					0.13					0.13	0.16		
47	福島市	保育園	たんぼぼ第二保育園	10月17日	50cm	0.14	0.19	0.10	0.13	0.14	0.16	0.12	0.14	0.16	0.14	0.20		
					1m					0.15					0.15	0.17		
48	福島市	保育園	Ribbon保育園かまた	10月10日	50cm	0.10	0.23	0.12	0.25								前回調査名称:保育所ちびっこランドかまた園 [校庭・園庭等]無し	
49	福島市	保育園	若草保育園	10月10日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.12	0.17		
					1m					0.11					0.11	0.15		
50	福島市	保育園	託児所小さなスプーン	10月17日	50cm	0.14	0.23	0.16	0.24								[校庭・園庭等]無し	
51	福島市	保育園	桜ヶ丘病院内託児所	10月17日	50cm	0.12	0.24	0.17	0.25	0.30	0.33	0.34	0.35	0.40	0.34	0.49		
					1m					0.31					0.31	0.41		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果			
52	福島市	保育園	ベビーホームゆりかご	10月17日	50cm	0.12	0.18	0.10	0.15	0.09	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.17			
					1m					0.09						0.09			0.13
53	福島市	保育園	サンフラワー保育園	10月9日	50cm	0.15	0.22	0.13	0.20	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.20			
					1m					0.12						0.12			0.20
54	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	10月7日	50cm	0.17	0.36	0.14	0.16	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	0.13	0.21			
					1m					0.11						0.11			0.16
55	福島市	保育園	ささや託児所	10月7日	50cm	0.20	0.34	0.18	0.29	0.18	0.20	0.23	0.19	0.16	0.19	0.30			
					1m					0.18						0.18			0.31
56	福島市	保育園	篤仁会富士病院託児所	10月15日	50cm	0.30	0.42	0.17	0.24	0.14	0.17	0.17	0.15	0.18	0.16	0.21			
					1m					0.15						0.15			0.20
57	福島市	保育園	森のほいくえん 野の子	10月23日	50cm	0.23		0.15	0.21	0.16	0.17	0.17	0.19	0.19	0.18	0.27	[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m					0.17						0.17			0.26
58	福島市	保育園	福島県立医科大学託児所すぎのご園	10月23日	50cm	0.19	0.36	0.09	0.14	0.15	0.16	0.20	0.21	0.16	0.18	0.30			
					1m					0.14						0.14			0.24
59	福島市	保育園	いずみ保育園	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.06	0.08	0.08	0.08	0.19	0.08	0.10	0.11	0.12			
					1m					0.09						0.09			0.10

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
60	福島市	保育園	うめぐ保育園	10月8日	50cm	0.09	0.14	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.11		
					1m					0.07					0.07	0.11		
61	福島市	保育園	福島愛隣保育園	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m					0.08					0.08	0.09		
62	福島市	保育園	なないろ保育園	10月17日	50cm	0.22		0.16	0.22								[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
63	福島市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月16日	50cm			0.11	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.20	[正門] 無し	
					1m					0.13					0.13	0.21		
64	福島市	保育園	一二三保育園	10月20日	50cm			0.14	0.56								[正門][校庭・園庭等] 無し	
65	福島市	保育園	あおぞら保育園	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.06	0.08								[校庭・園庭等] 無し	
66	福島市	保育園	福島県庁内保育所 けやきの子	10月20日	50cm	0.15	0.24	0.16	0.23	0.18	0.23	0.27	0.27	0.26	0.24	0.31		
					1m					0.17					0.17	0.24		
67	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)西部センター ビッフィー保育室	10月15日	50cm	0.21	0.24	0.10	0.24	0.15	0.13	0.17	0.16	0.26	0.17	0.25	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m					0.14					0.14	0.20		
68	福島市	保育園	かぜの子保育園	10月16日	50cm	0.17	0.21	0.17	0.21	0.12	0.17	0.14	0.13	0.14	0.14	0.21		
					1m					0.11					0.11	0.18		
69	福島市	保育園	託児所くれよん	10月22日	50cm	0.12	0.30	0.12	0.20	0.15	0.16	0.16	0.12	0.11	0.14	0.27	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m					0.15					0.15	0.24		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
70	福島市	保育園	大原総合病院エンゼル保育所	10月22日	50cm	0.25	0.45	0.13	0.24	0.23	0.22	0.24	0.25	0.14	0.22	0.36		
					1m					0.21					0.21	0.28		
71	福島市	保育園	ポブラ保育園	10月22日	50cm	0.15	0.24	0.12	0.16	0.12	0.12	0.14	0.15	0.14	0.13	0.18		
					1m					0.13					0.13	0.17		
72	福島市	保育園	こどものいえ そらまめ	10月8日	50cm	0.08	0.12	0.12	0.18	0.16	0.13	0.10	0.18	0.24	0.16	0.24		
					1m					0.14					0.14	0.21		
73	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)南部センターつくしんぼ保育室	10月22日	50cm	0.17	0.36	0.14	0.29	0.23	0.20	0.13	0.19	0.25	0.20	0.36	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m					0.23					0.23	0.35		
74	福島市	保育園	ひばり音楽幼児園	10月23日	50cm	0.10	0.16	0.13	0.18	0.12	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.15		
75	福島市	保育園	南福島保育園	10月24日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.16	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	コアラ園	
					1m					0.08					0.08	0.12		
					50cm	0.10	0.16	0.11	0.15	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	保育棟	
					1m					0.11					0.11	0.15		
76	福島市	保育園	敬愛きらり保育園	10月21日	50cm	0.16	0.35	0.12	0.20	0.20	0.25	0.21	0.18	0.21	0.21	0.33		
					1m					0.19					0.19	0.27		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
77	福島市	保育園	ベビーホーム岡山	10月17日	50cm	0.18	0.27	0.12	0.18	0.11	0.19	0.16	0.17	0.26	0.18	0.23	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m					0.12					0.12	0.18	
78	福島市	保育園	そっりーぞ園	10月24日	50cm	0.17	0.23	0.13	0.21	0.17	0.17	0.15	0.20	0.19	0.18	0.27	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m					0.18					0.18	0.28	
					50cm					0.16	0.19	0.16	0.20	0.19	0.18	0.28	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m					0.16					0.16	0.25	
79	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)北部センターしのぶっこ保育室	10月10日	50cm	0.25	0.36	0.17	0.26	0.15	0.20	0.21	0.17	0.15	0.31		
					1m					0.16					0.16		0.26
80	福島市	保育園	エミール幼稚園	10月10日	50cm	0.15	0.22	0.12	0.17	0.12	0.24	0.14	0.20	0.27	0.19	0.25	
					1m					0.11					0.11	0.17	
81	福島市	保育園	羽二生ベビーホーム	10月10日	50cm	0.18	0.24	0.11	0.18	0.13	0.16	0.14	0.16	0.14	0.15	0.24	
					1m					0.14					0.14	0.20	
82	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	10月7日	50cm	0.09		0.08		0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し	
					1m					0.08					0.08		
83	福島市	保育園	立子山季節保育園	10月27日	50cm	0.19	0.29	0.11	0.17	0.15	0.16	0.24	0.18	0.24	0.19	0.25	
					1m					0.15					0.15	0.22	
84	福島市	保育園	しのぶ病院託児所	10月24日	50cm	0.15		0.14								新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
									前回 調査結果	中央					全体 平均値			
85	福島市	保育園	福島県立医科大学病児病後児保育所	10月23日	50cm	0.19	0.43	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[正門] 福島県立須賀川養護学校区大分校と共用 [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
86	福島市	幼稚園	福島大学附属幼稚園	10月16日	50cm	0.17	0.25	0.09	0.13	0.09	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.17		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.12		
87	福島市	幼稚園	福島市立おとし幼稚園	10月9日	50cm	0.13	0.26	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12		
88	福島市	幼稚園	福島市立にしね幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.14	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.14		
89	福島市	幼稚園	福島市立ひらの幼稚園	10月8日	50cm	0.22	0.30	0.14	0.20	0.13	0.14	0.17	0.16	0.17	0.15	0.19		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.17		
90	福島市	幼稚園	福島市立笹谷幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.23	0.13	0.15	0.11	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.20	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷小学校の児童も一部使用	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.19		
91	福島市	幼稚園	福島市立大笹生幼稚園	10月8日	50cm	0.13	0.16	0.08	0.09	0.11	0.11	0.13	0.19	0.12	0.13	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14		
92	福島市	幼稚園	福島市立平田幼稚園	10月23日	50cm	0.14	0.18	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11		
93	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ東幼稚園	10月24日	50cm	0.17	0.28	0.10	0.15	0.11	0.16	0.16	0.15	0.17	0.15	0.23		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.19		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値				前回 調査結果
94	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ西幼稚園	10月24日	50cm	0.12	0.18	0.09	0.13	0.13	0.15	0.15	0.12	0.14	0.14	0.20		
					1m					0.14					0.14	0.20		
95	福島市	幼稚園	福島市立金谷川幼稚園	10月23日	50cm	0.19	0.31	0.10	0.15	0.11	0.19	0.14	0.12	0.11	0.13	0.22		
					1m					0.11					0.11	0.19		
96	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	10月27日	50cm	0.16	0.24	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.17		
					1m					0.11					0.11	0.16		
97	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10		
					1m					0.07					0.07	0.09		
98	福島市	幼稚園	福島市立庭塚幼稚園	10月10日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12		[正門] 福島市立庭塚小学校と共用
					1m					0.10					0.10	0.10		
99	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま西幼稚園	10月20日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.16	0.10	0.12	0.20	0.17	0.13	0.14	0.21		
					1m					0.11					0.11	0.16		
100	福島市	幼稚園	福島市立森合幼稚園	10月15日	50cm	0.14	0.19	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.11		
101	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま南幼稚園	10月22日	50cm	0.25	0.26	0.12	0.16	0.16	0.17	0.19	0.16	0.15	0.17	0.22		
					1m					0.15					0.15	0.21		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
102	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま東幼稚園	10月16日	50cm	0.14	0.23	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.16	0.12	0.22		
					1m					0.12					0.12	0.19		
103	福島市	幼稚園	福島市立渡利幼稚園	10月22日	50cm	0.22	0.30	0.13	0.17	0.11	0.15	0.14	0.16	0.17	0.15	0.17		
					1m					0.11					0.11	0.13		
104	福島市	幼稚園	福島市立杉妻幼稚園	10月22日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09		
					1m					0.10					0.10	0.08		
105	福島市	幼稚園	福島市立ほうらい幼稚園	10月23日	50cm	0.18	0.26	0.13	0.17	0.14	0.12	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17		
					1m					0.14					0.14	0.18		
106	福島市	幼稚園	福島市立岡山幼稚園	10月17日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.13	0.15	0.28	0.27	0.21	0.20	0.22	0.26		
					1m					0.15					0.15	0.16		
107	福島市	幼稚園	福島市立北沢又幼稚園	10月8日	50cm	0.18	0.21	0.06	0.07	0.12	0.13	0.15	0.15	0.21	0.15	0.18	[校庭・園庭等] 南側園庭	
					1m					0.12					0.12	0.14		
					50cm					0.12	0.18	0.12	0.21	0.13	0.15	0.18	[校庭・園庭等] 北側園庭	
					1m					0.12					0.12	0.14		
108	福島市	幼稚園	福島市立清水幼稚園	10月8日	50cm	0.15	0.21	0.09	0.10	0.13	0.12	0.15	0.12	0.15	0.13	0.14		
					1m					0.15					0.15	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値	前回 調査結果					
109	福島市	幼稚園	福島文化瀬上幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.16	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.13			
					1m					0.09					0.09	0.12			
110	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	10月17日	50cm	0.16	0.21	0.07	0.08	0.12	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.19			
					1m					0.13					0.13	0.18			
111	福島市	幼稚園	福島学院大学附属幼稚園	10月10日	50cm	0.08	0.13	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13			
					1m					0.09					0.09	0.10			
112	福島市	幼稚園	飯坂恵泉幼稚園	10月9日	50cm	0.13	0.20	0.10	0.14	0.12	0.17	0.14	0.12	0.13	0.14	0.20			
					1m					0.13					0.13	0.18			
113	福島市	幼稚園	福島文化笹谷幼稚園	10月7日	50cm	0.12	0.19	0.08	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.12	0.17			
					1m					0.10					0.10	0.12			
114	福島市	幼稚園	福島ルンビニー幼稚園	10月24日	50cm	0.14	0.20	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m					0.11					0.11	0.13			
					50cm					0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	[校庭・園庭等] 南側園庭(ルンビニーサンガーデン)	
					1m					0.10					0.10	0.11			
115	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	10月24日	50cm	0.11	0.19	0.08	0.12	0.12	0.13	0.09	0.13	0.14	0.12	0.18			
					1m					0.12					0.12	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央							全体 平均値		
116	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		
					1m						0.06						0.06	0.09
117	福島市	幼稚園	福島カトリック幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.16	0.11	0.19	0.13	0.16		
					1m						0.10						0.10	0.11
118	福島市	幼稚園	西部三育幼稚園	10月15日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13		
					1m						0.10						0.10	0.11
119	福島市	幼稚園	福島わかば幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12		
					1m						0.10						0.10	0.11
120	福島市	幼稚園	福島文化幼稚園	10月16日	50cm	0.17	0.19	0.13	0.16	0.10	0.11	0.15	0.13	0.09	0.12	0.12		
					1m						0.09						0.09	0.11
121	福島市	幼稚園	福島こひつじ幼稚園	10月16日	50cm	0.10	0.13	0.13	0.16	0.11	0.12	0.19	0.14	0.18	0.15	0.19		
					1m						0.11						0.11	0.14
122	福島市	幼稚園	蓬菜もみじ幼稚園	10月23日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.16	0.14	0.16		
					1m						0.14						0.14	0.16
123	福島市	幼稚園	みその幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.10	0.12	0.16	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11		
					1m						0.09						0.09	0.10

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値				前回 調査結果
124	福島市	幼稚園	白百合幼稚園	10月21日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.14	0.09	0.10	0.10	0.12		
					1m								0.08					0.08
125	福島市	幼稚園	福島わかさ幼稚園	10月21日	50cm	0.10	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15		
					1m								0.12					0.12
126	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	10月7日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.13	0.08	0.10	0.16	0.17	0.13	0.13	0.18		
					1m								0.08					0.08
127	福島市	小学校	福島大学附属小学校	10月16日	50cm	0.21	0.26	0.13	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13		
					1m								0.09					0.09
128	福島市	小学校	福島市立瀬上小学校	10月10日	50cm	0.11	0.21	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11		
					1m								0.08					0.08
129	福島市	小学校	福島市立月輪小学校	10月10日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14		
					1m								0.09					0.09
130	福島市	小学校	福島市立鎌田小学校	10月17日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.14		
					1m								0.09					0.09
131	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	10月17日	50cm	0.11	0.18	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.17	0.12	0.12	0.16		
					1m								0.10					0.10

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
									前回 調査結果	中央					全体 平均値			
132	福島市	小学校	福島市立余目小学校	10月10日	50cm	0.16	0.22	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12		
					1m					0.09						0.09	0.11	
133	福島市	小学校	福島市立飯坂小学校	10月9日	50cm	0.11	0.22	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.12						0.12	0.11	
134	福島市	小学校	福島市立湯野小学校	10月9日	50cm	0.07	0.11	0.12	0.15	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11		
					1m					0.09						0.09	0.10	
135	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	10月9日	50cm	0.19	0.27	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10		
					1m					0.08						0.08	0.09	
136	福島市	小学校	福島市立平野小学校	10月9日	50cm	0.13	0.26	0.07	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.11	0.14		
					1m					0.09						0.09	0.12	
137	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	10月8日	50cm	0.13	0.16	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	0.12	0.13	0.11	0.13		[校庭・園庭等] 福島市立笹谷幼稚園の園児も一部使用
					1m					0.09						0.09	0.11	
138	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	10月7日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.10	0.11	0.13		
					1m					0.10						0.10	0.12	
139	福島市	小学校	福島市立中野小学校	10月9日	50cm	0.19	0.30	0.09	0.11	0.08	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14		
					1m					0.09						0.09	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
								前回 調査結果	中央					全体 平均値				
140	福島市	小学校	福島市立茂庭小学校	10月9日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10		
					1m					0.10						0.10	0.11	
141	福島市	小学校	福島市立大森小学校	10月24日	50cm	0.10	0.18	0.09	0.11	0.08	0.08	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11		
					1m					0.08						0.08	0.11	
142	福島市	小学校	福島市立平石小学校	10月23日	50cm	0.33	0.22	0.10	0.05	0.10	0.10	0.12	0.10	0.14	0.11	0.07		
					1m					0.10						0.10	0.06	
143	福島市	小学校	福島市立平田小学校	10月23日	50cm	0.18	0.13	0.08	0.05	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06		
					1m					0.08						0.08	0.06	
144	福島市	小学校	福島市立鳥川小学校	10月15日	50cm	0.11	0.15	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10		
					1m					0.08						0.08	0.10	
145	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	10月24日	50cm	0.16	0.24	0.12	0.15	0.13	0.15	0.18	0.15	0.17	0.16	0.20		
					1m					0.12						0.12	0.17	
146	福島市	小学校	福島市立松川小学校	10月24日	50cm	0.10	0.22	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11		
					1m					0.09						0.09	0.10	
147	福島市	小学校	福島市立水原小学校	10月24日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11		
					1m					0.09						0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
148	福島市	小学校	福島市立金谷川小学校	10月23日	50cm	0.28	0.40	0.11	0.13	0.17	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.15		
					1m					0.17					0.17	0.15		
149	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	10月27日	50cm	0.26	0.40	0.11	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.14	0.13	0.14		
					1m					0.12					0.12	0.13		
150	福島市	小学校	福島市立青木小学校	10月27日	50cm	0.26	0.31	0.12	0.11	0.11	0.19	0.13	0.14	0.13	0.14	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.14		
151	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	10月27日	50cm	0.15	0.18	0.11	0.13	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.18			
					1m					0.16					0.16			0.15
152	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	10月24日	50cm	0.18	0.41	0.12	0.17	0.13	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.19		
					1m					0.12					0.12	0.17		
153	福島市	小学校	福島市立水保小学校	10月15日	50cm	0.08	0.12	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09		
					1m					0.08					0.08	0.07		
154	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	10月8日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
					1m					0.07					0.07	0.07		
155	福島市	小学校	福島市立荒井小学校	10月8日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08		
					1m					0.07					0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
156	福島市	小学校	福島市立土湯小学校	10月8日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07		
					1m					0.08					0.08	0.08		
157	福島市	小学校	福島市立佐原小学校	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09		
					1m					0.08					0.08	0.08		
158	福島市	小学校	福島市立庭坂小学校	10月8日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m					0.07					0.07	0.09		
159	福島市	小学校	福島市立庭塚小学校	10月10日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.11	0.11	[正門] 福島市立庭塚幼稚園と共用	
					1m					0.10					0.10	0.12		
160	福島市	小学校	福島市立森合小学校	10月15日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.12	0.10	0.09	0.14	0.14	0.11	0.12	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.12		
161	福島市	小学校	福島市立三河台小学校	10月15日	50cm	0.13	0.18	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	0.15	0.11	0.12		
					1m					0.08					0.08	0.10		
162	福島市	小学校	福島市立野田小学校	10月27日	50cm	0.08	0.15	0.10	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	0.08	0.10	0.11	[正門] 工事のため、仮正門 昇降口と校庭・園庭等は10月7日に調査	
					1m					0.08					0.08	0.09		
163	福島市	小学校	福島市立清明小学校	10月22日	50cm	0.11	0.19	0.09	0.11	0.12	0.10	0.16	0.12	0.11	0.12	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
164	福島市	小学校	福島市立福島第一小学校	10月22日	50cm	0.20	0.32	0.12	0.18	0.09	0.10	0.15	0.13	0.12	0.12	0.18			
					1m					0.09						0.09			0.15
165	福島市	小学校	福島市立福島第二小学校	10月16日	50cm	0.28	0.40	0.13	0.21	0.10	0.09	0.29	0.13	0.13	0.15	0.19			
					1m					0.10						0.10			0.12
166	福島市	小学校	福島市立福島第三小学校	10月16日	50cm	0.12	0.19	0.09	0.13	0.14	0.12	0.21	0.20	0.16	0.17	0.23			
					1m					0.15						0.15			0.16
167	福島市	小学校	福島市立福島第四小学校	10月20日	50cm	0.15	0.25	0.15		0.12	0.16	0.15	0.18	0.16	0.15	0.20	[昇降口] 工事のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.12						0.12			0.14
168	福島市	小学校	福島市立渡利小学校	10月22日	50cm	0.24	0.30	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18			
					1m					0.14						0.14			0.14
169	福島市	小学校	福島市立南向台小学校	10月22日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.06	0.10	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.07			
					1m					0.10						0.10			0.07
170	福島市	小学校	福島市立杉妻小学校	10月22日	50cm	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09			
					1m					0.10						0.10			0.10
171	福島市	小学校	福島市立蓬萊小学校	10月23日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11			
					1m					0.08						0.08			0.10

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値				前回 調査結果	
172	福島市	小学校	福島市立蓬萊東小学校	10月23日	50cm	0.11	0.16	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12			
					1m					0.09						0.09	0.13		
173	福島市	小学校	福島市立吉井田小学校	10月21日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.13	0.09	0.10	0.10	0.11		[校庭・園庭等] 南側校庭	
					1m					0.08					0.08	0.10			
					50cm					0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10			[校庭・園庭等] 北側校庭
					1m					0.08					0.08	0.08			
174	福島市	小学校	福島市立岡山小学校	10月17日	50cm	0.14	0.22	0.09	0.12	0.10	0.14	0.17	0.17	0.12	0.14	0.16			
					1m					0.10					0.10	0.11			
175	福島市	小学校	福島市立北沢又小学校	10月8日	50cm	0.13	0.18	0.08	0.09	0.09	0.18	0.15	0.12	0.12	0.13	0.14			
					1m					0.09					0.09	0.12			
176	福島市	小学校	福島市立御山小学校	10月10日	50cm	0.19	0.22	0.12	0.07	0.15	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.08			
					1m					0.15					0.15	0.08			
177	福島市	小学校	福島市立清水小学校	10月7日	50cm	0.14	0.24	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13			
					1m					0.09					0.09	0.11			
178	福島市	中学校	福島大学附属中学校	10月16日	1m	0.11	0.16	0.09	0.08	0.10	0.11	0.12	0.12	0.09	0.11	0.13			
179	福島市	中学校	福島市立北信中学校	10月10日	1m	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07			
180	福島市	中学校	福島市立大島中学校	10月9日	1m	0.18	0.26	0.10	0.13	0.10	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値			前回 調査結果
181	福島市	中学校	福島市立西根中学校	10月9日	1m	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11			
182	福島市	中学校	福島市立平野中学校	10月9日	1m	0.16	0.28	0.11	0.13	0.12	0.14	0.12	0.19	0.17	0.15	0.25			
183	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	10月7日	1m	0.11	0.18	0.09	0.14	0.11	0.09	0.12	0.13	0.11	0.11	0.18			
184	福島市	中学校	福島市立信夫中学校	10月24日	1m	0.13	0.21	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11			
185	福島市	中学校	福島市立松陵中学校	10月24日	1m	0.10	0.06	0.09	0.05	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.07			
186	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	10月27日	1m	0.19	0.38	0.19	0.12	0.10	0.12	0.14	0.15	0.16	0.13	0.16			
187	福島市	中学校	福島市立立子山中学校	10月27日	1m	0.29	0.37	0.12	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.16			
188	福島市	中学校	福島市立西信中学校	10月8日	1m	0.07	0.09	0.08	0.10	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10			
189	福島市	中学校	福島市立吾妻中学校	10月8日	1m	0.11	0.13	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10			
190	福島市	中学校	福島市立福島第四中学校	10月22日	1m	0.11	0.18	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.13	0.14	0.12	0.16			
191	福島市	中学校	福島市立野田中学校	10月7日	1m	0.14	0.23	0.08	0.08	0.09	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	0.14			
192	福島市	中学校	福島市立岳陽中学校	10月21日	1m	0.12	0.19	0.14	0.20	0.10	0.11	0.14	0.14	0.12	0.12	0.15			
193	福島市	中学校	福島市立渡利中学校	10月22日	1m	0.14	0.20	0.11	0.17	0.13	0.23	0.17	0.17	0.20	0.18	0.23			
194	福島市	中学校	福島市立蓬萊中学校	10月23日	1m	0.11	0.17	0.10	0.14	0.08	0.13	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14			
195	福島市	中学校	福島市立福島第一中学校	10月22日	1m	0.17	0.37	0.07	0.11	0.09	0.15	0.17	0.16	0.11	0.14	0.18			
196	福島市	中学校	福島市立福島第二中学校	10月16日	1m	0.18	0.24	0.10	0.16	0.31	0.26	0.17	0.17	0.17	0.22	0.27			
197	福島市	中学校	福島市立福島第三中学校	10月10日	1m	0.26	0.36	0.11	0.12	0.14	0.16	0.24	0.17	0.18	0.18	0.25			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
									前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			
198	福島市	中学校	福島市立清水中学校	10月7日	1m	0.16	0.22	0.10	0.16	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13			
199	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	10月15日	1m	0.14	/	0.10	0.13	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.14		[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 桜の聖母学院高校と共用	
200	福島市	中学校	福島成蹊中学校	10月16日	1m	0.13	/	0.12	/	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.17		[校庭・園庭等] 第一グラウンド 福島成蹊高校と共用	
201	福島市	高等学校	福島商業高校	10月17日	1m	0.14	0.23	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.15	0.14	0.13	0.20		[校庭・園庭等] 野球場	
					1m	/	/	/	/	0.11	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.17		[校庭・園庭等] 校庭	
					1m	/	/	/	/	0.13	0.14	0.18	0.17	/	0.16	0.26		[校庭・園庭等] テニスコート 水溜まりのため、4地点のみ測定	
202	福島市	高等学校	福島北高校	10月9日	1m	0.17	0.26	0.19	0.28	0.11	0.12	0.10	0.10	0.15	0.12	0.16			
203	福島市	高等学校	福島明成高校	10月24日	1m	0.12	0.16	0.10	0.19	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.12			
204	福島市	高等学校	福島高校	10月20日	1m	0.12	0.31	0.10	0.16	0.08	0.11	0.12	0.11	0.08	0.10	0.15			
205	福島市	高等学校	福島工業高校	10月15日	1m	0.29	0.46	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13			
206	福島市	高等学校	橘高校	10月20日	1m	0.21	0.57	0.09	0.09	0.11	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.17			
207	福島市	高等学校	福島東高校	10月16日	1m	0.14	0.29	0.21	/	0.10	0.15	0.11	0.10	0.12	0.12	0.18		[昇降口] 工事のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
208	福島市	高等学校	福島中央高校・福島南高校	10月22日	1m	0.26	0.48	0.29	/	0.10	0.16	0.11	0.11	0.11	0.12	0.14		[昇降口] 工事のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
209	福島市	高等学校	福島西高校	10月21日	1m	0.10	0.16	0.12	0.20	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.15			
210	福島市	高等学校	学校法人松韻学園福島高校	10月20日	1m	0.25	0.38	0.12	0.17	0.12	0.14	0.14	0.12	0.15	0.13	0.20			
211	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	10月15日	1m	0.18	/	0.11	0.15	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.14		[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 桜の聖母学院中学校と共用	
212	福島市	高等学校	福島東稜高校	10月10日	1m	0.21	0.28	0.12	0.15	0.27	0.33	0.27	0.22	0.33	0.28	0.40			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値		
213	福島市	高等学校	福島成蹊高校	10月16日	1m	0.24	0.38	0.16	0.26	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.17	[校庭・園庭等] 第一グラウンド 福島成蹊中学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.09	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	/	[校庭・園庭等] 第二グラウンド 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し
214	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	10月7日	50cm	0.16	0.23	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	0.22	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
215	福島市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校医大分校	10月23日	50cm	0.19	0.43	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	[正門] 福島県立医科大学病児病後児保育所と共用 [校庭・園庭等] ライトハウス
					1m	0.20	0.43	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	
216	福島市	特別支援学校	福島県立盲学校	10月20日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.16	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.15	
					1m	0.14	0.17	0.11	0.17	0.10	0.14	0.11	0.10	0.12	0.11	0.16	
217	福島市	特別支援学校	福島市立福島養護学校	10月17日	50cm	0.15	0.26	0.13	0.20	0.13	0.15	0.13	0.14	0.11	0.13	0.20	
					1m	0.16	0.27	0.13	0.18	0.13	0.17	0.13	0.14	0.12	0.14	0.20	
218	福島市	特別支援学校	福島大学附属特別支援学校	10月21日	50cm	0.08	0.13	0.09	0.11	0.07	0.09	0.08	0.09	0.14	0.09	0.13	
					1m	0.08	0.12	0.09	0.12	0.08	0.09	0.08	0.09	0.13	0.09	0.13	
219	福島市	専修学校	有朋高等学院	10月16日	1m	0.17	0.29	0.15	0.26	0.16	0.12	0.18	0.19	0.16	0.16	0.23	
220	福島市	専修学校	福島県立総合衛生学院	10月22日	1m	0.22	0.35	0.15	0.26	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し
221	福島市	専修学校	大原看護専門学校	10月10日	1m	0.13	0.27	0.10	0.17	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し
222	福島市	専修学校	福島看護専門学校	10月20日	1m	0.18	0.28	0.11	0.19	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し
223	福島市	専修学校	飯坂服装専修学校	10月7日	1m	0.11	0.24	0.12	0.17	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央								
224	福島市	専修学校	尚志学園専修学校	10月22日	1m			0.25	0.52								[正門][校庭・園庭等]無し

「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。