

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第7回)結果
(平成26年9月12日～平成26年9月24日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (敷地入口)		昇降口		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
277	会津若松市	その他	会津児童園	9月16日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	—	〔園庭等〕 駐車場
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07			
278	会津若松市	その他	若松乳児院	9月17日	50cm	/	/	0.09	0.09	0.09	0.12	0.09	0.12	0.15	0.11	0.13		〔正門〕 無し
279	会津若松市	その他	会津児童相談所	9月16日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16		
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14			
280	会津若松市	児童館・児童センター	行仁町児童センター	9月17日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10			
281	会津若松市	児童館・児童センター	材木町児童館	9月17日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13		〔園庭等〕 材木町公園を園庭として使用
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	0.14	0.12	0.11	0.11			
282	会津若松市	児童館・児童センター	城前児童センター	9月17日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.16	○	〔園庭等〕 つばくろ公園を園庭として使用
					1m	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10			
283	会津若松市	児童館・児童センター	西七日町児童館	9月17日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.11	0.15	0.12	0.12	0.15		
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11			
284	会津若松市	その他	会津若松市大木の芝原公園	9月16日	50cm	0.13	0.19	/	/	0.15	0.15	0.14	0.15	0.17	0.15	0.21		〔昇降口〕 無し
					1m	0.13	0.19	/	/	0.15	0.15	0.14	0.15	0.19	0.16			
285	会津若松市	放課後児童クラブ	慈光こどもクラブ	9月17日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	○	〔園庭等〕 園庭
					50cm	/	/	/	/	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	○	〔園庭等〕 グラウンド

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第7回)結果
(平成26年9月12日～平成26年9月24日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門 (敷地入口)		昇降口		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
286	会津若松市	放課後児童クラブ	一箕こどもクラブ	9月17日	50cm	0.12	0.17	0.10	0.11	0.14	0.13	0.10	0.13	0.13	0.13	0.16	○	
287	会津若松市	放課後児童クラブ	城北第一こどもクラブ	9月17日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11		城北第二こどもクラブと同一施設
288	会津若松市	放課後児童クラブ	城北第二こどもクラブ	9月17日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11		城北第一こどもクラブと同一施設
289	会津若松市	放課後児童クラブ	謹教第一こどもクラブ	9月17日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12		謹教第二こどもクラブと同一施設
290	会津若松市	放課後児童クラブ	謹教第二こどもクラブ	9月17日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12		謹教第一こどもクラブと同一施設
291	会津若松市	放課後児童クラブ	城西こどもクラブ	9月17日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.12		
292	会津若松市	放課後児童クラブ	東山こどもクラブ	9月16日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13		
293	会津若松市	放課後児童クラブ	ひとみこどもクラブ	9月17日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12		
294	会津若松市	放課後児童クラブ	門田第一こどもクラブ	9月16日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	一	門田第二こどもクラブと同一施設
295	会津若松市	放課後児童クラブ	門田第二こどもクラブ	9月16日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	一	門田第一こどもクラブと同一施設
296	会津若松市	放課後児童クラブ	神指こどもクラブ	9月16日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.12	0.14	0.22	0.15	0.17	0.18	0.17	0.23		
297	会津若松市	放課後児童クラブ	荒館こどもクラブ	9月16日	50cm	0.10	0.14	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等] 無し
298	会津若松市	放課後児童クラブ	小金井第一こどもクラブ	9月17日	50cm	0.06	0.10	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等] 無し
299	会津若松市	放課後児童クラブ	松長第一こどもクラブ	9月16日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11		
300	会津若松市	放課後児童クラブ	松長第二こどもクラブ	9月16日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.09	0.13	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.15		
301	会津若松市	放課後児童クラブ	河東こどもクラブ	9月16日	50cm	0.08	0.11	0.11	0.12	0.16	0.15	0.17	0.18	0.19	0.17	0.20		
302	会津若松市	放課後児童クラブ	小金井第二こどもクラブ	9月16日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第7回)結果
(平成26年9月12日～平成26年9月24日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (敷地入口)		昇降口		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
303	会津若松市	その他	KIDSSCHOOLつぼみ	9月17日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.15	0.08	0.08	0.13	0.10	0.13	—	[園庭等] 七日町公園を園庭として使用
					1m	0.07	0.09	0.06	0.09	0.08	0.14	0.09	0.08	0.12	0.10	0.14		
304	会津若松市	その他	障がい福祉サービス事業所コバン・ク ラージュ	9月16日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.08	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.15	—	
					1m	0.10	0.12	0.08	0.08	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.13		
305	会津若松市	その他	ゆめみっこ	9月17日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.10	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
306	会津若松市	その他	会津通園訓練センターたんぼぼ園	9月16日	50cm	0.10	0.14	0.11	0.10	0.13	0.17	0.15	0.14	0.14	0.15	0.17	—	
					1m	0.10	0.14	0.11	0.11	0.13	0.16	0.14	0.14	0.13	0.14	0.16		
307	会津若松市	その他	杜のくまさん	9月16日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.10	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
308	会津若松市	その他	ほっとハウスばうむ	9月17日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
309	会津若松市	その他	総合発達支援プラザふらっぶ	9月17日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.12	0.11	0.13	0.10	0.13	0.12	/	—	新規調査のため、前回調査結果無し
					1m	0.09	/	0.09	/	0.11	0.10	0.13	0.10	0.13	0.11	/		
310	会津若松市	その他	多機能型事業所「はるか」	9月19日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/	—	新規調査のため、前回調査結果無し
					1m	0.07	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第7回)結果
(平成26年9月12日～平成26年9月24日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (敷地入口)		昇降口		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
311	会津若松市	放課後子ども教室	あいづっ子クラブ(生涯学習センター稽古堂)	9月17日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し
					1m	0.08	0.10	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/		
312	会津若松市	放課後子ども教室	こうざしっ子クラブ(中央公民館神指分館)	9月16日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.11	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.10	/	/	/	/	/	/			
313	会津若松市	放課後子ども教室	永和いなほクラブ(北公民館)	9月17日	50cm	0.07	0.10	0.10	0.13	/	/	/	/	/	/	—	前回調査名称:子どもと大人の夢プラン(北公民館) 〔園庭等〕無し	
					1m	0.08	0.10	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/			
314	会津若松市	放課後子ども教室	東チャレンジクラブ(東公民館)	9月16日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し	
					1m	0.08	0.07	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/			
315	会津若松市	放課後子ども教室	南チャレンジキッズ(南公民館)	9月16日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/			
316	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市岩月児童館	9月12日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.13	0.09	0.08	0.09	0.11		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.13	0.10	0.08	0.09	0.10		
317	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市熊倉児童館	9月12日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	0.13	0.15	0.14	0.17		
					1m	0.09	0.12	0.10	0.12	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16		
318	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市慶徳児童館	9月12日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第7回)結果
(平成26年9月12日～平成26年9月24日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門 (敷地入口)		昇降口		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
319	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市関柴児童館	9月12日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.13	0.12	0.18	0.13	0.10	0.13	0.16		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	0.12	0.14	0.13	0.10	0.12	0.15		
320	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市豊川児童館	9月12日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.15	0.14	0.12	0.13	0.13	0.15		
					1m	0.08	0.10	0.09	0.10	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14		
321	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市上三宮児童館	9月12日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.14		
					1m	0.08	0.10	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13		
322	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市中央児童館	9月12日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11		
					1m	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12		
323	喜多方市	放課後児童クラブ	塩川児童クラブ	9月12日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	— [園庭等] 無し
324	喜多方市	放課後児童クラブ	喜多方児童クラブ	9月12日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	— [園庭等] 無し
325	喜多方市	放課後児童クラブ	駒形児童クラブ	9月12日	50cm	0.13	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	— 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [園庭等] 無し
326	喜多方市	放課後児童クラブ	松山児童クラブ	9月12日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.14	0.08	0.10	0.13	0.10	0.11	/	/	— 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し
327	喜多方市	放課後児童クラブ	堂島児童クラブ	9月12日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	— [園庭等] 無し
328	喜多方市	放課後児童クラブ	高郷児童クラブ	9月12日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	— [園庭等] 無し
329	喜多方市	放課後児童クラブ	熱塩加納児童クラブ	9月12日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	— [園庭等] 無し
330	喜多方市	その他	社のくまさんinしおかわ	9月12日	50cm	0.17	0.14	0.14	0.17	0.22	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19	0.22		[園庭等] 駐車場
					1m	0.17	0.15	0.14	0.17	0.22	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第7回)結果
(平成26年9月12日～平成26年9月24日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
—・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (敷地入口)		昇降口		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
331	喜多方市	放課後子ども教室	わくわく子どもクラブ(喜多方市立第一小学校)	9月12日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10		
332	西会津町	放課後子ども教室	西会津子どもクラブ(西会津小学校)	9月12日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07		
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07		
333	磐梯町	児童館・児童センター	磐梯町児童館	9月12日	50cm	0.08	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	—	[園庭等] 駐車場
					1m	0.08	0.10	0.10	0.11	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10		
334	猪苗代町	児童館・児童センター	猪苗代町児童館	9月18日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10		
335	猪苗代町	放課後児童クラブ	翁島児童クラブ	9月18日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14		[園庭等] 東側園庭
					50cm					0.12	0.18	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14		
336	猪苗代町	放課後児童クラブ	千里児童クラブ	9月18日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09		[園庭等] 駐車場	
337	猪苗代町	放課後児童クラブ	緑児童クラブ	9月18日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07			
338	猪苗代町	放課後児童クラブ	長瀬児童クラブ	9月18日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11		
339	猪苗代町	その他	ばんだい荘わかば	9月18日	50cm	0.06	0.06	0.11	0.10	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14			
					1m	0.06	0.06	0.11	0.10	0.13	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13			0.14
340	会津坂下町	その他	かわらご園	9月18日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.17	0.10	0.09	0.14	0.10	0.10	0.11	0.15	—	
					1m	0.10	0.12	0.11	0.14	0.10	0.09	0.14	0.11	0.11	0.11	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第7回)結果
(平成26年9月12日～平成26年9月24日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (敷地入口)		昇降口		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
341	会津坂下町	放課後子ども教室	ばんげっ子クラブ(中央・坂下公民館外)	9月18日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.12	0.14	0.13	0.15	0.14	0.18	0.15	0.19		
					1m	0.09	0.12	0.10	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.15	0.14	0.18		
342	柳津町	放課後子ども教室	ジャンプやないづ(やないづふれあい館)	9月18日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15		
					1m	0.08	0.09	0.07	0.07	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13		
343	金山町	放課後子ども教室	よこたふれあい教室(横田公民館)	9月18日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/		
344	金山町	放課後子ども教室	金小ゆうがたクラブ(金山町中央公民館)	9月18日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
345	会津美里町	児童館・児童センター	高田児童館	9月19日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	/		新規調査のため、前回調査結果無し
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	/		
346	会津美里町	その他	おおた児童遊園	9月18日	50cm	/	/	/	/	0.13	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	0.17		[正門][昇降口] 無し
					1m	/	/	/	/	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.17		
347	会津美里町	その他	会津美里町子育て支援センター	9月18日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.13	0.09	0.11	0.13	0.14	0.12	/		新規調査のため、前回調査結果無し
348	会津美里町	放課後子ども教室	ニッキーあいらんど(新鶴公民館・構造改善センター)	9月18日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.10	0.12	0.19	0.18	0.12	0.06	0.13	0.23		
					1m	0.10	0.13	0.08	0.10	0.12	0.19	0.17	0.12	0.07	0.13	0.21		

※ 「前回調査結果」とは、平成25年7月4日から7月11日に実施した「福島県における児童福祉施設等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。