


## 古殿町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)

除染終了



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年2月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=29 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=6 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=0.4 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)




(参考)全体計画数=9 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=0.3 ha



屋根の表面線量率測定



除染実施状況

---

---

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 1ヶ所  
搬入前 0ヶ所



仮置場（入り口側から撮影）



仮置場（裏側から撮影）

---

---

## 古殿町の除染情報(古殿町のホームページにリンク)

---

---

- ・ 古殿町除染実施計画  
<http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/bousai-saigai/jyosen/755>
- ・ 放射線量モニタリング等情報について  
<http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/bousai-saigai/monitoring/>



古殿町役場