

1F1号機がれき撤去作業に伴う飛散抑制対策について

1 これまでの経緯

- H25/08 3号機がれき撤去作業に伴うダスト飛散
- H26年度 1号機カバー解体における防止対策
- 原子力規制庁の評価、農水省の要因調査
- H27/05 農水省調査結果、東電の公表
- H27/07 1号機カバー解体作業の再開

- 2 3号機の経緯を踏まえたこれまでの対応
 - 1F構内のダストモニタ増設
 - 飛散防止剤散布の強化
 - 連絡通報体制の整備
 - 安全・安心に配慮した工程の見直し
- 3 規制庁・農水省の調査結果を踏まえた今後の対応
 - 構内の安全対策の徹底
 - ダストモニタリングの強化