

タケナグラ沢雪崩対策




～大規模雪崩から道路利用者を守るための取り組み～

施工場所: 国道352号 南会津郡南会津町大桃地内

福島県山口土木事務所業務課
副主査 伊藤経介

1. はじめに



- ◇タケナグラ沢には滝などがあり景勝地となっている。
- ◇大規模な雪崩であり発生源がタケナグラ沢上流(三岩山付近)と想定される。



対策工検討が困難

2. 雪崩発生履歴

年月日	発生時間	24時間降雪量、積雪深(気象庁データ)	被害状況
平成17年1月13日	3時頃	24時間降雪量: 12日3:00～13日3:00 33cm 日降雪量: 11日46cm 12日37cm(積雪深165cm)	国道埋雪: 通行規制
平成20年2月14日	23時頃	24時間降雪量: 13日23:00～14日23:00 28cm 日降雪量: 12日20cm 13日25cm 14日32cm(積雪深173cm)	国道埋雪: 通行規制 雪崩が伊南川河川内を遡上
平成27年2月14日	22時頃	24時間降雪量: 13日22:00～14日22:00 47cm 日降雪量: 13日42cm 14日58cm 15日37cm(積雪深288cm)	国道及び花木の宿駐車場埋雪: 通行規制 花木の宿駐車車両埋雪損傷

3. 対策工の検討

雪崩速度: 55.0m/s 衝撃力: 905.9t/m² (H27.2.14雪崩より算出(二次元解析))


* 平成26年度業務委託より

形式	予防柵工(発生抑止)	枠組工(鋼製枠:減勢工)	階段工(リングネット:減勢工)
イメージ			
評価	<ul style="list-style-type: none"> 対策箇所が急峻で広範囲 小規模構造による抑止工であるためコスト高 	<ul style="list-style-type: none"> 現場条件に伴い施工が困難 施工箇所までの資材運搬が必要 	<ul style="list-style-type: none"> 経済性、施工性、景観性が他工法と比較し良 雪崩に対する減勢工の実績無し
優劣	×	×	△

4. 実証実験

可能性のある「階段工(リングネット)
減勢工」の実証実験

繊維ネット等を使用して渓床沿いに
仮設減勢工を設置(平成27年11月)



5. 今後の課題

- 実証実験の経過観察及び結果を設計業務へ反映(平成27年度業務委託)
- ライブカメラでの監視、事前通行規制などソフト対策の実施(平成26年度より順次実施中)
- 関係機関との事業調整の実施(第1回タケナグラ沢雪崩対策関係機関会議実施(H27.8.3))