



壊れた護岸の復旧が完了しました。

【概要】

本箇所は平成27年9月の大霖に伴う異常出水により被災、壊れた護岸を復旧するために、平成28年から実施していた災害復旧工事が完了しました。

【全体計画】

- ・復旧延長 L=61.2m
- ・ブロック張り A=458.6m²



【施工状況】

- ・平成28年5月着手
- ・平成29年1月に

護岸の復旧が完了しました。



施工前



施工後



※12月26日撮影



※この事業に関するお問い合わせ先
宮下土木事務所 業務課 TEL)0241-52-2311