


県北建設 今昔フォトギャラリー 記録No.6 福島飯坂線 ～交通安全対策の実施～

昭和10年頃の姿（戦前）


①



滑り止めとしての舗石



↑滑り止めとして小さい舗石を配置。



↑コンクリート舗装を施工中の写真。

平成30年の姿



【当時の写真の概要等】

写真①は、福島市飯坂町にある現在の「福島交通飯坂線の花水坂駅」付近で、舗装工事が完了した際の写真です。

写真②は、滑り止めとして小さい舗石を配置しているようすです。また写真③は、コンクリート舗装を施工中に撮影された写真です。

【当時の写真より気づいた点】

- 長く緩い坂道が続く場所であることから（写真①）、滑り止めとして舗石を配置することで、交通安全対策を実施しているようすがわかる（写真②）。
- 写真③より、コンクリート舗装を施工するにあたり、複数の作業を分担して効率よく作業を行っているようすがわかる。