

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年10月15日（月）

### 2 確認箇所

一時保管エリアW1

### 3 確認項目

一時保管エリアW1における廃棄物の保管状況

### 4 確認結果の概要

今年8月の台風時、一時保管エリアP1で保管されていた土砂が降雨の影響で流出した事象があった。同様に屋外で廃棄物をシート養生して保管している一時保管エリアW1について、廃棄物の飛散・流出防止対策の状況を確認した。

- ・当該エリアには、汚染土壌等を収納する大型土のうや資材等が飛散・流出しないようシートで養生された状態で保管されており、風でシートが飛ばないようにロープやガムテープで固定されていた。（写真1）
- ・目視した限り、廃棄物が飛散・流出している状況は認められなかった。



(写真1-1)



(写真1-2)



(写真1-3)

### 5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。