

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年 7月13日 (金)
- 2 確認箇所
第三セシウム吸着装置(サイトバンカ建屋)
- 3 確認項目
第三セシウム吸着装置の設置状況及び漏洩防止対策
- 4 確認結果の概要
第三セシウム吸着装置の試運転が6月上旬から開始されているとの情報を得たことから現地を確認した。(前回確認：[平成30年4月4日](#))
 - ・前回確認時は、吸着塔が一部未設置であったが、本日確認時はろ過フィルタ2基、吸着塔4基全てが設置されていた。(写真1)
 - ・サイトバンカ建屋2階に設置されている全てのエリア放射線モニタ(写真2)、漏えい検知器(写真3)を確認した。
 - ・現場では、作業員が作業中であり、また、試運転中の掲示があった。(写真4)



(写真1-1)



(写真1-2)



(写真2)



(写真3)



(写真4) 青い掲示に試運転中と記載されている。

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。