

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年11月1日（木）

2 確認箇所

- ・ G6タンクエリア北側
- ・ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）北側

3 確認項目


仮置きされていた汚染土壌の撤去状況

4 確認結果の概要

H4北エリアから回収された汚染土壌は、汚染拡大防止対策工事（鋼製容器保管、堰・屋根の設置）が進められている一時保管エリアNで保管されているが、対策工事中に新たに回収された汚染土壌は、工事スペースを確保するため、構内4箇所を設置した仮設集積場所に仮置きされていた。

これらのうち2箇所については、撤去されたことを確認したことから、今回、残りの2箇所について、現況を確認した。

- ・ 前回（平成29年11月9日）、2箇所の仮設集積場所には、フレコンバッグ等に収納された汚染土壌がブルーシートで覆われた状態で仮置きされていたが、現在は汚染土壌がすべて撤去されており、資機材等が新たに仮置きされていた。（写真1、2）



（写真1-1） 前回撮影

（写真1-2） 今回撮影

G6タンクエリア北側の状況



(写真 2 - 1) 前回撮影

(写真 2 - 2) 今回撮影

使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）北側の状況

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。