

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和2年 7月 1日 (水)

### 2 確認箇所

G4南タンクエリア

### 3 確認項目

G4南タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

令和元年12月から工事が着手されたG4南タンクエリア(図1)における溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認した。

- ・G4南タンクエリアには、26基の溶接型タンクが設置される計画であり、現地確認時には、エリア西側の15基のタンク設置が完了し、東側の4基のタンクが設置中であった。(図2、写真1)
- ・設置が完了したタンクの周囲には、鋼製仮堰が設置されており、一部のタンクは使用開始されていた。(写真2)




図1 福島第一原子力発電所構内概略図





図2 G4南タンクエリア配置図



(写真1-1)  
G4南タンクエリアの状況①  
(北東側から撮影)



(写真1-2)  
G4南タンクエリアの状況②  
(南側高台より撮影)



(写真 2)  
使用開始されているタンクの例  
(北東側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。