

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年5月11日（火）	実施場所	伊達市
------	--------------	------	-----

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策、 車両携行品など)	■	□	
③ 輸送車両出発前点検	■	□	
④ 輸送車両走の携行品	■	□	

3 作業の様子



除去土壌等の保管状況



除去土壌等の積込作業



車両の点検状況



輸送車両の携行品