

## 浪江町役場津島支所周辺除染

(1/1)

測定日	令和2年10月27日
測定点	302
測定場所	浪江町役場津島支所 双葉郡浪江町下津島

コース名	HD1
撮影目的	状況変化
備考	周辺除染作業

浪江町役場津島支所の建屋周辺にて、除染作業が行われていた。

## 全景

広範囲に渡り除草が終了し、今後除染作業が行われる予定である。(令和2年11月末まで)

草刈り等の作業により空間線量率の低下が見られた。

## 空間線量率

前回 : 0.76 $\mu$ Sv/h

今回 : 0.65 $\mu$ Sv/h

(約14%減)



## 設置点周辺

法面の草が刈られていた。

