

記者発表資料 1枚

平成24年12月28日  
福島県土木部道路管理課

## トンネル内の道路附属物の一斉点検結果について

平成24年12月2日(日)に発生した、中央自動車道笹子トンネルの事故を受け、福島県ではトンネル内のジェットファン、大型標識などの道路附属物の一斉点検を実施しましたので、結果をお知らせします。

- ・点検期間 平成24年12月12日【水】～平成24年12月27日【木】
- ・点検対象 アンカーボルト等で設置している道路附属物の内、ジェットファン、大型標識などの重量構造物
- ・点検内容 アンカーボルト・ナット、継手等の近接目視及び打音・触診等
- ・点検結果 安全走行に問題のあるトンネルはありませんでした。  
国道121号大峠トンネルで、トンネル内の方向転換所用警報表示板を吊り下げているアンカーボルト2本に緩みを確認しましたが、構造物の健全性を損なうものではありませんでした。
- ・今後の対応 緩みを確認したアンカーボルトについては、速やかに補修など必要な措置を実施します。また、これまでに近接目視を行っていない照明施設などの点検についても引き続き実施します。

※福島県が管理する道路トンネルには、笹子トンネル事故と同様の天井板を設置しているトンネルはありません。

※ジェットファンは、トンネルから排気ガスを排出すると同時に外部から新鮮な空気を送り込むために天井に設置する大型換気施設です。福島県管理のトンネルでは、延長が長く交通量の多い6本のトンネルに設置されています。

### 【問い合わせ先】

土木部 道路管理課  
(担当者) 主幹兼副課長 松崎信彦  
電話 024-521-7468 内線 3564  
FAX024-521-7957

# トンネル内の道路附属物の一斉点検結果

## 1) 点検実施トンネル

	路線名	トンネル名	所在市町村	延長	点検月日	点検結果	点検対象施設
1	国道289号	駒止トンネル	南会津町	2,010m	12月12日	異常なし	ジェットファン・電光掲示板
2	国道115号	土湯トンネル	福島市～猪苗代町	3,360m	12月20日	異常なし	ジェットファン・電光掲示板
3	国道114号	渡利トンネル	福島市	650m	12月21日	異常なし	ジェットファン
4	国道114号	絵馬平トンネル	福島市	558m	12月21日	異常なし	ジェットファン
5	国道121号	大峠トンネル	米沢市～喜多方市	3,940m	12月26日	アンカーボルトの緩み確認	電光掲示板・ジェットファン
6	国道289号	甲子トンネル	下郷町～西郷村	4,345m	12月27日	異常なし	ジェットファン・電光掲示板
7	国道115号	西鴉川トンネル	福島市	286m	11月12日 (事前点検済)	異常なし	電光掲示板
8	国道115号	東鴉川トンネル	福島市	563m	11月14日 (事前点検済)	異常なし	電光掲示板
9	国道115号	横道トンネル	福島市	591m	11月15日 (事前点検済)	異常なし	電光掲示板
10	国道294号	勢至堂トンネル	須賀川市～郡山市	1,147m	12月12日	異常なし	電光掲示板
11	郡山湖南線	三森トンネル	郡山市	1,365m	12月12日	異常なし	電光掲示板
12	国道289号	きびたきトンネル	西郷村	1,020m	12月5日	異常なし	電光掲示板・信号機
13	国道289号	安心坂トンネル	西郷村	887m	12月5日	異常なし	電光掲示板
14	国道289号	縞石トンネル	西郷村	174m	12月5日	異常なし	電光掲示板・信号機
15	国道401号	松坂1号トンネル	会津美里町	1,053m	12月25日	異常なし	電光掲示板
16	国道401号	松坂2号トンネル	会津美里町	336m	12月25日	異常なし	電光掲示板
17	国道252号	早戸温泉郷トンネル	三島町	330m	12月19日	異常なし	電光掲示板
18	国道289号	山口トンネル	南会津町	222m	12月21日	異常なし	電光掲示板・信号機
19	小野富岡線	滝川トンネル	富岡町	702m	12月17日	異常なし	電光掲示板
20	国道289号	朝日トンネル	いわき市	1,175m	12月24日	異常なし	電光掲示板
21	国道289号	荷路夫トンネル	いわき市	742m	12月24日	異常なし	電光掲示板
22	いわき上三坂小野線	遠野トンネル	いわき市	1,030m	12月24日	異常なし	電光掲示板

## 2) 重量構造物を有するが点検未実施のトンネル

	路線名	トンネル名	所在市町村	延長	点検結果	点検対象施設
1	原町浪江線	原浪トンネル	南相馬市～浪江町	1,612m	未実施（原発事故警戒区域内のため点検不可）	電光掲示板

## 3) 点検結果

- ・国道121号 大峠トンネルで、トンネル内の方向転換所用警報表示板を吊り下げているアンカーボルト48本中の2本に緩みを確認しました。
- ・大峠トンネルには、トンネル内の方向転換所用警報表示板が6基設置されており、一つの警報表示板は8本のアンカーボルトに吊り下げられています。

## 4) 今後の対応

- ・緩みを確認したアンカーボルトについては、速やかに補修など必要な措置を実施します。