

## 安全確認の実施結果について





### 1 概要

実施日時	令和3年11月17日（水）	実施場所	二本松市(2)
------	---------------	------	---------

### 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 除去土壌等の積込作業	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 携行品の確認	■	□	

### 3 作業の様子

	
除去土壌等の保管状況	除去土壌等の積込作業
	
飛散・流出防止対策	携行品の確認