-	10tt 3E
7	###
	104.52

# 2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針から抜粋)

	- BILL I SKI I PANIMARDIA - NICOTAPI COMMITY			
	調査事項	適	不適	特記事項
1	特定廃棄物の処分方法			
2	施設設置の場合、生活環境保全上必要な措置			
3	特定廃棄物の焼却方法			
4	特定廃棄物破砕の際の粉じんの飛散の防止			
5	排ガス中の事故由来放射性物質の管理			
6	放流水中の事故由来放射性物質の管理			該当無し
7	事業場の敷地境界における放射線量、1回/7		П	
	ヨ以上の測定・記録		]	
8	次の記録の作成、施設の廃止のまでの間、保存			

# 3 調査事項(廃棄物処理法施行規則に基づく施設の技術上の基準から抜粋)

調査事項	適	不適	特記事項
1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度 応力に対して構造耐力上安全である。			
3 腐食の防止			
4 ごみの飛散・悪臭の発散防止のための構造・設備			
5 騒音・振動の発生の防止			
6 ごみの保有、処理に伴う汚水・廃液の漏洩・地下 浸透防止の構造			
7 焼却施設の要件			

# 4 調査事項(廃棄物処理法施行規則に基づく維持管理の技術上の基準から抜粋)

調査事項	適	不適	特記事項
1 施設の処理能力を超えないごみの投入			
2 焼却施設の維持管理方法			
10 ごみの飛散及び悪臭の発散防止措置			
11 蚊、はえ等の発生の防止、構内の清潔保持			
12 著しい騒音・振動による生活環境への措置			
13 排水放流による生活環境への措置			
14 施設の機能維持、定期的に機能検査、ばい煙・ 水質に関する検査			
16 施設維持管理等記録作成、3年間保存			

# 5 調査事項(大気汚染防止法、ダイオキシン特措法、生環条例に基づくばい煙排出基準から抜粋)

調査事項	適	不適	特記事項
排出基準への適合			
自主測定の実施			

### 6 施設の状況



# 建屋内での作業状況

建屋内は集じん機により負圧管理されて おり、廃棄物の施設外への飛散防止対策が図 られていた。



### 同左

施設の維持管理として、ばい煙の検査が 行われていた。



# 破袋後の展開検査の状況

廃棄物内に不適物が含まれていないかの 確認が行われていた。



# 廃棄物処理状況

所定量の廃棄物がクレーンにより炉内 へ投入されていた。