

1 概要

施設名称	受入・分別施設(大熊②工区(1期))	調査日	令和4年7月22日
------	--------------------	-----	-----------

2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針から抜粋)

受入・分別施設

調査事項	適	不適	特記事項
一 受入・分別の方法	■	□	
二 施設保有水漏出による公共の水域等汚染防止措置	■	□	
三 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回/7日以上	■	□	
四 火災発生防止措置、消火設備整備	■	□	
五 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のおそれがある場合、速やかに受入中止・回復措置	■	□	
六 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	

3 施設の状況



受入・分別施設の解体状況

施設は2重扉であり、解体物を施設から搬出する際に開放されないよう解体作業が進められていた。

受入・分別施設内の状況

施設内は負圧管理されており、解体等による粉じん等の施設外への飛散防止対策が講じられていた。