

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和8年1月27日（火）

2 確認項目

労働安全の確保状況

3 確認結果の概要

県は福島第一原子力発電所内において、労働環境の改善や労働災害防止対策が確実に実施されているか等を確認するため、定期的に富岡労働基準監督署の臨検監督に同行している。（前回確認：[令和7年9月3日](#)）

今回は構内の作業現場において、作業内容の確認や作業の工期、安全確保対策等に関して、現場の状況確認及び作業員への聴き取り調査に同行した。

（写真1）



（写真1-1）

発電所構内の確認状況



（写真1-2）

作業員への聴き取り調査の実施状況①



（写真1-3）

作業員への聴き取り調査の実施状況②

4 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。