

【バックホウが宙づりに！？】

国道 118 号 湯野上スノーシェッド（ロックシェッド兼用）の前でバックホウが宙づりになっています！（5月19日撮影）これは屋根の部分にバックホウを運び上げている様子。なかなか見られない光景です！

実は屋根の部分には落石等で天井に傷がついてしまうのを防ぐため、クッションとなる砂が敷いてあるんです。（画像 2 枚目）

天井から水が流れてこないよう、防水シートの更新を予定しており、その準備としてこの砂を掘り起こす作業を行っております。

みなさんは、工事現場のどんな様子を見てみたいですか？コメント欄でぜひ教えてください！

#南会津建設事務所 #南会津建設 #南会津 #福島 #東北 #建設 #土木 #
ふくしまの建設 #バックホウ #湯野上スノーシェッド #ロックシェッド #
下郷町 #minamiaizu #fukushima #japan #civil_engineering
#construction #aizu



