

平成28年12月に事前了解した廃棄物関連施設の状況確認について

令和8年6月29日
福島県原子力安全対策課

平成28年12月に事前了解した廃棄物関連施設について、現在の運用状況及び建設状況を確認するとともに、廃棄物の管理状況についても確認しましたので、その結果をお知らせいたします。

記

1 確認日

令和8年6月29日（月）

2 確認箇所

- ・ジャバラハウスB
- ・瓦礫類一時保管エリアA1
- ・増設雑固体廃棄物焼却設備
- ・固体廃棄物貯蔵庫第10棟
- ・固体廃棄物貯蔵庫第11棟
- ・大型廃棄物保管庫第一棟

3 確認項目

- ・廃棄物関連施設の運用状況及び建設状況
- ・廃棄物の管理状況

4 確認者

双葉町職員2名、大熊町職員2名、福島県原子力安全対策課職員2名

5 確認結果概要



(写真1)

ジャバラハウスBの状況

※分別後の可燃物の破碎状況を確認した



(写真2)

瓦礫類一時保管エリアA1の状況

※廃棄物の分別作業の状況を確認した



(写真 3)
増設雑固体廃棄物焼却設備の状況
※水蒸気発生事象後の復旧状況を確認した



(写真 4)
固体廃棄物貯蔵庫第 10 棟の状況
※廃棄物の保管状況を確認した



(写真 5)
固体廃棄物貯蔵庫第 11 棟の状況
※建設工事の進捗状況を確認した



(写真 6)
大型廃棄物保管庫第一棟の状況
※耐震工事の実施状況を確認した