

【大倉大橋浜野線 蛇岩スノーロックシェットの整備を進めています】

南会津町大橋地内の県道大倉大橋浜野線で雪崩が発生し、県道が一時全面通行止めとなったことから、雪崩発生時にも安全・安心な通行を確保するため、スノーロックシェットの整備を進めています。

今年6月からスノーロックシェットの整備工事に着手しました。

引き続き安全に工事を進めてまいります。

#南会津建設事務所 #南会津建設 #南会津 #福島 #東北 #建設 #土木 #
ふくしまの建設 #大倉大橋浜野線 #蛇岩 #スノーロックシェット
#minamiaizu #fukushima #japan #civil_engineering #construction
#aizu

県道351号 大倉大橋浜野線 スノーロックシェットの



整備を進めています

大倉大橋浜野線 蛇岩スノーロックシェッド 進捗状況

令和8年3月末現在 事業進捗率5%

雪崩発生状況

位置図

雪崩

雪崩到達範囲

至 大倉

事業の目的

事業の概要

雪崩が発生し、大倉大橋浜野線まで流出し、一時全面通行止めとなったことから、雪崩発生時にも安全・安心な通行を確保するため、既設と同様なスノーロックシェッドを整備します。

◆スノーロックシェッド工 L=60m

令和7年度は、スノーロックシェッド設計を実施しました。
令和8年度は、基礎工事に着手します。