

う し な つ い が わ 右支夏井川河川改修進捗状況

令和8年9月末現在 **上流工区事業進捗率 70%**

現況河川幅8.0m 計画河川幅36.5m

令和8年3月に黒森川の堤防かさ上げや護岸の整備が完了しました。
現在は、**右支夏井川の堤防をかさ上げや荒町橋の取り付け道路を整備**しています。

黒森川 工事進捗状況



右支夏井川 工事進捗状況



田村郡小野町大字小野新町 地内

右支夏井川は、小野町の中心市街地を貫流し夏井川に合流する河川です。市街地の浸水被害を解消し、人々の安全で安心な生活を守ることを目的に、まちづくりと一体となった河川整備を進めています。

事業の必要性和効果


右支夏井川は、中心市街地である小野新町地内において河川の断面積が狭小であるため、昭和61年8月の台風や令和元年の東日本台風で浸水被害が発生しています。本事業により河川の断面積を広げ浸水被害を軽減し、また、まちづくりと一体となった整備により、市街地の活性化に寄与します。

事業概要

広域河川改修全体計画 L=5,365m
 ○下流工区(小治郎橋～平舘橋) L=1,000m
 　・H8年度 事業着手
 　・H26年度 完成
 ○上流工区(稲荷橋～役場裏) L=1,000m
 堤防のかさ上げや護岸整備 L=1,000m
 橋梁架け替え N=4橋
 町道付け替え N=1式
 　・H26年度 事業着手

令和8年度の事業内容

- 右支夏井川
 - ・調査、設計、用地補償
(小野橋～車川合流点)
 - ・堤防のかさ上げ、護岸や樋管の整備
(小野橋～小野町役場)
 - ・付け替える町道の整備
(五條橋)
 - ・旧橋の撤去、新橋の下部工整備



【出水状況：小野町大字谷津作地内】



【出水状況：旧荒町橋】

