【会津駒ケ岳の登山道、こうやって整備しています！】

会津駒ケ岳の登山道を、皆さんが歩きやすくなるように整備しています。写真を見比べると、BEFORE／AFTER の違いがよく分かります。
会津駒ケ岳の登山道整備は簡単ではありません。車が入れない場所なので、資材をヘリコプターで運んだり、人が背負って運んだりしています。
現地では、石を一つひとつ丁寧に並べながら整備を進めています。
資材の準備や石を敷き詰める様子など、普段はなかなか見ることができない作業です。
こうした作業を積み重ね、会津駒ケ岳を訪れる皆さんが安全に気持ちよく歩ける環境を守っています。
会津駒ケ岳を訪れた際には、ぜひ足元の登山道にも注目してみてください！

#南会津建設事務所 #南会津建設 #南会津 #福島 #東北 #建設 #土木 #ふくしまの建設 #会津駒ケ岳 #登山道 #現場 now #minamiaizu #fukushima #japan #civil_engineering #construction #aizu





歩きやすい登山道へ



高圧洗浄の様子

インスタグラム掲載用様式



ヘリコプターで現地へ



資材運搬の様子

インスタグラム掲載用様式



一つひとつ施工