

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
平成26年度第2回 環境モニタリング評価部会 次第

日時 平成26年9月9日（火）
10時00分～
場所 福島テルサ 3階 あぶくま
（福島市上町4-25）

1 開 会

2 あいさつ

3 委員紹介

4 議 事

- (1) 原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成26年度第1四半期）、
原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成25年）について
- (2) 1号機建屋カバー解体及びガレキ撤去について
- (3) その他

5 閉 会

[配付資料一覧]

- ・ 次第、配付資料一覧（本紙）
- ・ 出席者名簿
- ・ 座席表

議事（１）

- 資料１－１－１ 原子力発電所環境放射能測定結果（平成26年度第１四半期）（福島県）
- 資料１－１－２ 原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成25年度）（ 〃 ）
- ~~参考資料 環境試料（海水、海底土）におけるクロステックについて（福島県）~~
- 資料１－２－１ 原子力発電所の環境放射能測定結果（平成26年度第１四半期）（東京電力）
- 資料１－２－２ 原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成25年度）（ 〃 ）
- 資料１－２－３ 福島第二原子力発電所敷地北側の大気浮遊じんに関わる変動について（ 〃 ）
- 資料１－２－４ 福島第二原子力発電所環境モニタリング地点の環境等再確認について（ 〃 ）
- 資料１－３ 平成26年度第１四半期測定結果一覧表（福島県、東京電力）

議事（２）

- 資料２－１ １号機建屋カバー解体・ガレキ撤去における施工計画・安全計画について（東京電力）
- 資料２－２ モニタリングポスト測定値の原子力規制庁ホームページへの公表（原子力規制庁）
- 資料２－３ 福島第一原子力発電所構内のダストモニタ警報発生時の県の対応（案）（モニタリング強化と関係機関への連絡）（福島県）

議事（３）

- 資料３－１－１ 環境モニタリング結果の解析について（原子力規制庁）
- 資料３－１－２ Sea Area monitoring（ 〃 ）
- 資料３－２ 福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の海域への排出に伴う海水モニタリングの結果について（福島県）
- 資料３－３－１ 福島第一原子力発電所の現状について（東京電力）
- 資料３－３－２ 魚介類測定結果（東京電力）
- 資料３－３－３ タービン建屋東側における地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について（東京電力）