

平成26年度第7回 福島県廃炉安全監視協議会(10月31日開催)での申し入れ事項

申し入れの内容	回答
<p>1 【建屋カバー解体に関する安全確保の状況について】</p> <p>建屋カバー解体に関する安全確保の状況については、1号機の建屋カバー解体に関しては、建屋カバー屋根パネルが取り外され、飛散のリスクが懸念されることから、モニタリング設備を用いて、監視を徹底し、絶対に放射性物質を飛散させないよう、慎重な作業を求めます。</p>	<p>1号カバー解体工事においては、オペフロへの飛散防止剤散布を徹底して実施し、監視しているダスト濃度も上がることなく安全に作業を進めております。引き続き飛散防止に努め、安全優先で慎重に作業を進めてまいります。</p>
<p>2 【対策の強化について】</p> <p>作業開始後も、現場の状況や作業で得られた知見などを踏まえ、飛散防止対策の強化を行うこと、さらに、今月28日に発生したトラブルの反省を踏まえ、同様のトラブルが再発しないように十分留意すること。</p>	<p>屋根貫通飛散防止剤散布時の装置停止位置の修正や貫通孔拡大時の瞬間風速監視値の明確化等、改善を重ねております。今後も、作業を進める中で、より安全に作業を進めるための改善に努めてまいります。</p>
<p>3 【県民等への情報提供について】</p> <p>県民の不安を招くことのないよう、作業の全体工程、毎週の作業予定、毎日の作業実施状況について、県民等に分かりやすく丁寧な情報提供を行うこと。また、その際、情報の根拠となるデータを示すことで、信頼性の高い公表に努めること。</p>	<p>1号機建屋カバー解体作業につきましては、当社ホームページに特設コンテンツを開設し、作業の全体概要や作業予定と作業実績を掲載するとともに、作業状況を直接皆さまにご覧いただけるようにライブカメラで映像配信しております。また、この特設ページのトップ画面にバナーボタンを設け、知りたい情報へのアクセス性を向上させてまいりました。今後も引き続き、皆さまにわかりやすい情報発信を心がけ、日々改善の努力をしてまいります。</p> <p>また、警報が発報された場合には、有意な変動が否か判るように情報の根拠となるデータの準備ができ次第、ホームページへ掲載するなど皆さまにわかりやすい形でお知らせしてまいります。</p> <p>(HPのアドレス) http://www.tepco.co.jp/decommission/index-j.html</p>
<p>4 【4号機の燃料移動について】</p> <p>変形燃料のキャスク充填を本日確認したが、今回取り出した変形燃料及び今後取り出す予定の漏えい燃料を共用プールに移動するまでの作業について、最後まで慎重に安全を確保した上で実施すること。</p>	<p>今後も燃料輸送に関して、作業手順を確実に確認しながら、作業安全維持・向上に努めてまいります。</p>